


ID : 옹벽 외관조사망도


손 상 물 량 표

과천 →


[illegible]

KEY PLAN

과천 →



SECTION



범례


	관 열		망상구읍		재료부리	관 리 기 관	우면산인프라웨어㈜
	전지, 강동		박리,박락,파순		사곡이읍부리, 충부리	용 역 명	
	누수, 세운부		백 대		퇴적물	2022년 우면산터널 시설물 정기 및 정밀안전점검 구역	
	철근노출		침 하		배수구 막힘	도 면 명	공백 외관조사항도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 편 호	02

ID : 통로박스 외관조사망도


← 반포

과천 →

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



↑ 반포

SECTION



좌측벽체

우측벽체


五二

	관 역		광상관역		재료분리	관 리 기 관	우면산인프라웨어㈜
	전차, 강동		박리, 박리, 파손		시공이음분리, 중분리	용 역 명	2022년 우면산터널 시설물 정기 및 정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		배 배		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		배수구 막힘	도 면 번 호	01
	부식		좌굴, 변형		기타		

손 상 물 량 표


← 과천

반포 →

[illegible]

KEY PLAN

SECTION



品 類

			관 리 기 관 우면산인프라웨어㈜
			용 역 명
			2022년 우면산터널 시설물 정기 및 정밀안전점검 용역
			도 면 명 절토사면 외관조사망도
			도 면 번 호 03