




손 상 물 량 표

일광터널
0.0~20.0m

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	구	공동구	파손		0.2	1.0	1	m ²	0.20	
3	구	측벽부	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
4	구	공동구	덜게파손				1	EA	1.00	
5	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00	
6	구	포장부	포장균열		2.0		1	m	2.00	
7	구	포장부	포장균열		1.5		1	m	1.50	
8	구	공동구	균열	0.2	0.2		1	m	0.20	
9	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
10	구	공동구	덜게파손				1	EA	1.00	
11	구	측벽부	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
12	구	측벽부	균열	0.2	0.6		2	m	1.20	
13	구	측벽부	균열	0.2	0.5		2	m	1.00	
14	구	측벽부	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
15	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
16	구	측벽부	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
17	구	측벽부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
18	구	측벽부	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
19	구	측벽부	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
20	구	측벽부	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
21	구	천단부	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
22	구	측벽부	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
23	구	측벽부	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
24	구	측벽부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
25	구	공동구	균열	0.2	0.5		7	m	3.50	
26	구	공동구	균열	0.2	0.5		2	m	1.00	
27	구	공동구	파손		0.2	0.5	1	m ²	0.10	
28	구	포장부	침수구간 포장균열	3.0	9.0		1	m	9.00	
29	구	천단부	망상균열	0.1	0.5	3.0	1	m ²	1.50	
30	구	천단부	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
31	구	천단부	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
32	신	측벽부	보수부재균열	0.3	1.0		1	m	1.00	
33	신	공동구	균열	0.2	0.3		2	m	0.60	
34	신	공동구	균열	0.1	0.3		1	m	0.30	
35										
36										
37										
38										
39										
40										






손상물량표


← 부산

포항 →

좌측부 SL
중앙부 CL
우측부 SL





바닥부
1차로
2차로
3차로
갓길
공통구



일광터널
20.0~40.0m

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	측벽부	균열	0.1	1.6		1	m	1.60
2	구	측벽부	균열	0.1	1.6		1	m	1.60
3	구	측벽부	균열	0.1	0.7		1	m	0.70
4	구	공동구	파손	0.2	0.2	2.0	1	㎡	0.40
5	구	공동구	균열	0.2	0.5		2	m	1.00
6	구	공동구	균열	0.2	0.3		2	m	0.60
7	구	공동구	덮개파손				1	EA	1.00
8	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
9	구	포장부	포장균열		0.3		1	m	0.30
10	구	배수시설	집수구 토사퇴적				1	EA	1.00
11	구	측벽부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
12	구	측벽부	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
13	구	측벽부	균열	0.2	1.5		2	m	3.00
14	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
15	구	측벽부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
16	구	천단부	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
17	구	천단부	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
18	구	공동구	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
19	구	공동구	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
20	구	공동구	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
21	구	공동구	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



손상물량표


← 부산

포항 →

좌측부 SL
중앙부 CL
우측부 SL



LW				
LC				
RC				
RW				

바닥부



일광터널
40.0~60.0m

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고	
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량		
1	구	포장부	포장균열		0.2			1	m	0.20	
2	구	공동구	파손		0.1	0.6		1	m ²	0.06	
3	구	공동구	균열	0.2	0.3			3	m	0.90	
4	구	공동구	균열	0.1	0.3			2	m	0.60	
5	구	공동구	덜게파손					2	EA	2.00	
6	구	공동구	균열	0.2	0.5			1	m	0.50	
7	구	공동구	균열	0.2	0.5			2	m	1.00	
8	구	공동구	균열	0.2	0.5			1	m	0.50	
9	구	공동구	파손		0.2	0.3		1	m ²	0.06	
10	구	공동구	파손		0.1	0.2		1	m ²	0.02	
11	신	공동구	덜게파손					1	EA	1.00	
12	신	포장부	포장파손		0.1	0.3		1	m ²	0.03	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



손상물량표

← 부산

포항 →

일광터널


60.0~80.0m

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
2	구	포장부	포장균열		1.0		1	m	1.00	
3	구	공동구	균열	0.2	0.3		3	m	0.90	
4	구	배수시설	파손		0.2	0.1	1	m	0.02	
5	구	포장부	포장균열		1.5		1	m	1.50	
6	구	포장부	포장균열		0.4		1	m	0.40	
7	구	포장부	포장균열		0.6		1	m	0.60	
8	구	공동구	균열	0.2	0.3		7	m	2.10	
9	구	배수시설	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
10	신	공동구	덮개파손				1	EA	1.00	
11	신	공동구	균열	0.2	0.3		4	m	1.20	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


좌측부 SL



중앙부 CL

우측부 SL



바닥부






손상물량표


← 부산

포항 →

좌측부 SL
중양부 CL
우측부 SL





바닥부
1차로
2차로
3차로
갓길
공통구



일광터널
80.0~100.0m

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	측벽부	균열	0.3	0.7		1	m	0.70	
2	구	공동구	파손		0.7	2.5	1	㎡	1.75	
3	구	공동구	균열	0.3	0.3		2	m	0.60	
4	구	공동구	균열	0.2	0.3		2	m	0.60	
5	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00	
6	구	포장부	포장균열		0.6		1	m	0.60	
7	구	포장부	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
8	구	공동구	균열	0.2	0.3		3	m	0.90	
9	구	공동구	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
10	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
11	신	공동구	덜개파손				1	EA	1.00	
12	신	포장부	포장파손		0.1	0.5	1	㎡	0.05	
13	신	공동구	재료분리		0.1	0.3	1	㎡	0.03	
14	신	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
15	신	천단부	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
16	신	천단부	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




손 상 물 량 표


← 부 산

포 향 →

좌측부 SL
중앙부 CL
우측부 SL





바닥부
3차로
2차로
1차로
갓길
연석



일광터널
100.0~120.0m


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					단위	수량	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소				
1	구	측벽부	균열	0.2	1.6		1		m	1.60	
2	구	측벽부	균열	0.2	1.6		1		m	1.60	
3	구	공동구	균열	0.2	0.3		1		m	0.30	
4	구	포장부	포장균열		0.5		1		m	0.50	
5	구	포장부	포장균열		0.6		1		m	0.60	
6	구	공동구	균열	0.2	0.3		3		m	0.90	
7	구	포장부	포장균열		1.2		1		m	1.20	
8	구	공동구	파손	0.1		1.0	1		㎡	0.10	
9	구	공동구	균열	0.2	0.3		3		m	0.90	
10	구	공동구	균열	0.2	0.3		5		m	1.50	
11	구	공동구	균열	0.2	0.5		5		m	2.50	
12	구	공동구	균열	0.2	0.5		4		m	2.00	
13	구	공동구	균열	0.2	0.5		3		m	1.50	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



손상물량표



← 부산

포항 →




일광터널
120.0~128.0m

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	공동구	덜개파손				1	EA	1.00	
2	구	공동구	균열	0.2	0.3		4	m	1.20	
3	구	공동구	균열	0.2	0.3		3	m	0.90	
4	구	공동구	덜개파손				1	EA	1.00	
5	구	천단부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
6	구	측벽부	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
7	구	측벽부	균열	0.2	0.2		1	m	0.20	
8	구	공동구	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
9	구	공동구	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
10	구	천단부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
11	구	천단부	망상균열	0.1	1.5	2.5	1	㎡	3.75	
12	신	천단부	망상균열	0.2	1.0	3.0	1	㎡	3.00	
13	신	천단부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




손상물량표


CL OF ROAD



측벽





갭문



시점부 옹벽

일광터널
시점부 갭문

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




손상물량표


일광터널
중점부 갭문

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	갭문	배수로 이격 균열		2.0		1	m	2.00
2	구	옹벽	볼록 이격		0.2		4	m	0.80
3	구	옹벽	검볼록 돌출				1	EA	1.00
4	구	옹벽	겉측 콘크리트 파손		0.5	0.5	1	m ²	0.25
5	신	갭문	배수로 균열	1.0	1.5		1	m	1.50
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


C OF ROAD



갭문



측벽



중점부 옹벽