



표 례	CW 0.2	균열	재료분리	오염	돌출
		망상균열	파손, 박리	세굴	기타
		철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표


■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로




해운대터널									
SPAN.1-5									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개수	단위	
1	구	천단부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	천단부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	천단부	보수부재균열	0.2	2.5		1	m	2.50
4	신	측벽부	균열	0.3	1.5		1	m	1.50
5	구	천단부	박락		0.1	0.4	1	㎡	0.04
6	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.5		1	m	0.50
7	구	포장부	파손		0.1	0.2	1	㎡	0.02
8	구	측벽부	균열	0.2	7.0		1	m	7.00
9	구	측벽부	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
10	구	공동구	균열	0.5	0.3		1	m	0.30
11	구	배수시설	측구 균열	0.5	0.6		1	m	0.60
12	구	측벽부	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
13	구	측벽부	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
14	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
15	구	측벽부	균열	0.2	1.8		2	m	3.60
16	구	공동구	파손		0.1	0.9	1	㎡	0.09
17	구	배수시설	파손		0.1	2.0	1	㎡	0.20
18	구	배수시설	파손		0.2	2.0	1	㎡	0.40
19	구	측벽부	백태		0.1	0.5	1	㎡	0.05
20	구	천단부	박락		0.1	0.8	1	㎡	0.08
21	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
22	구	측벽부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
23	구	측벽부	망상균열	0.1	2.5	0.5	1	㎡	1.25
24	구	배수시설	공동구 덮개 파손				1	EA	1.00
25	구	배수시설	침수구 토사 퇴적				1	EA	1.00
26	구	배수시설	침수구 토사 퇴적				1	EA	1.00
27	신	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
28	신	측벽부	균열	0.3	1.5		1	m	1.50
29	신	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




포 장 부	CW0.2	균열	재료분리	오염	들뜸
		망상균열	파손, 박리	세굴	기타
		철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표

■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로



해운대터널									
SPAN.5-10									
변호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	
1	구	공동구	열개파손				1	EA	1.00
2	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
3	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
4	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
5	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
6	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	배수시설	점수구 토사침적				1	EA	1.00
8	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
9	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
10	구	배수시설	점수구 토사침적				1	EA	1.00
11	구	공동구	균열	0.3	0.3		1	m	0.30
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									







표 례	CW0.2	균열	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태		

손상물량표

■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로



해운대터널									
SPAN.10-15									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(■)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	측벽부	균열	0.2	6.0		1	m	6.00
2	구	배수시설	파손		0.1	0.3	1	m ²	0.03
3	구	공동구	파손	0.3	0.4		1	m	0.40
4	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
5	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
6	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
7	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
8	구	측벽부	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
9	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
10	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
11	신	천단부	균열	0.1	2.0		1	m	2.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									







표 례	CW 0.2	균열	재료분리	오염	돌출
		망상균열	파손, 박리	세굴	기타
		철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표



■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로




해운대터널									
SPAN.15-20									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모				단위	비고
				폭(■)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	구	공동구	덮개파손				1	EA	1.00
2	선	천단부	균열	0.1	1.5		1	m	1.50
3	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
4	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
5	구	공동구	덮개파손				1	EA	1.00
6	구	포장부	포장 파손		0.3	0.3	1	m ²	0.09
7	구	포장부	포장 파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
8	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
9	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
10	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
11	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
12	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
13	선	공동구	파손		0.1	1.0	1	m ²	0.10
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




종 래	CW0.2	균열	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태		

손상물량표



■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로




해운대터널									
SPAN.20-25									
연호	신/구	부재명	손상 현상	손상 규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
2	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
3	구	공동구	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
4	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
5	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
6	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
7	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
8	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
9	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
10	구	모상부	모상 파손		0.1	0.8	1	m ²	0.08
11	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
12	구	측벽부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
13	구	공동구	박락		0.2	0.1	1	m ²	0.02
14	구	측벽부	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
15	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




종 례	CW 0.2	균열	재료분리	오염	돌출
		망상균열	파손, 박리	세굴	기타
		철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표



■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로




해운대터널									
SPAN.25-30									
연호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
2	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
3	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
4	구	측벽부	균열	0.2	4.0		1	m	4.00
5	구	공동구	박락		0.3	0.1	1	m ²	0.03
6	구	모장부	모장 파손		0.1	0.3	1	m ²	0.03
7	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
8	구	측벽부	망상균열	0.1	2.0	1.0	1	m ²	2.00
9	구	측벽부	균열	0.2	1.0		2	m	2.00
10	구	측벽부	망상균열	0.1	2.0	1.0	1	m ²	2.00
11	구	측벽부	균열	0.2	1.0		2	m	2.00
12	구	공동구	파손		1.2	0.1	1	m ²	0.12
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




0.2	균열	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타
	철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표

■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로



해운대터널									
SPAN.30-35									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
2	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
3	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
4	구	천단부	균열	0.3	10.0		1	m	10.00
5	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
6	구	공동구	누수흔적		0.1	0.1	1	m	0.01
7	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
8	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
9	구	포장부	포장 파손		0.1	0.2	1	m	0.02
10	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
11	구	측벽부	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
12	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
13	구	공동구	균열	0.3	0.5		1	m	0.50
14	구	공동구	박리		1.5	0.1	1	m	0.15
15	구	측벽부	타원균열				7	EA	7.00
16	구	측벽부	타원균열				2	EA	2.00
17	구	공동구	백태		0.3	0.5	1	m	0.15
18	구	측벽부	타원균열				8	EA	8.00
19	구	공동구	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
20	구	측벽부	타원 파손				1	EA	1.00
21	구	측벽부	타원 파손				1	EA	1.00
22	신	측벽부	균열부백태	0.2	1.0		1	m	1.00
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									







표 례	CW0.2	균열	재료분리	오염	돌출
		망상균열	파손, 박리	세굴	기타
		철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표

■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로



해운대터널									
SPAN.35-40									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모				단위	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소		
1	구	공동구	덮개파손				1	EA	1.00
2	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
3	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
4	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
6	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
7	구	측벽부	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
8	구	측벽부	망상균열	0.1	0.5	0.4	1	m ²	0.20
9	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
10	신	천단부	박락		0.1	0.2	3	m ²	0.06 t=15mm
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									







표 례	CW0.2	균열	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태		

손상물량표



■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로




해운대터널									
SPAN.40-45									
번호	구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	측벽부	균열	0.2	5.0		1	m	5.00
2	구	측벽부	균열	0.2	7.0		1	m	7.00
3	구	측벽부	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
4	구	측벽부	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
5	구	모장부	모장 파손		0.1	4.0	1	m ²	0.40
6	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
7	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




포	CW0.2	균열	재료분리	오염	돌출
레		망상균열	파손, 박리	세굴	기타
		철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표



■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로




해운대터널										
SPAN.45-50										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	도량	
1	구	측벽부	타일 파손				2	EA	2.00	
2	구	측벽부	타일 파손				11	EA	11.00	
3	구	측벽부	타일 탈락				6	EA	6.00	
4	구	배수시설	침수구 토사 퇴적				1	EA	1.00	
5	구	배수시설	침수구 토사 퇴적				1	EA	1.00	
6	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60	
7	구	공동구	균열	0.3	0.3		1	m	0.30	
8	구	천단부	벽각		0.1	0.4	1	m²	0.04	t=15mm
9	구	포장부	포장 파손		0.3	0.2	1	m²	0.06	
10	구	측벽부	타일 탈락				1	EA	1.00	
11	구	공동구	열개 파손				1	EA	1.00	
12	구	공동구	파손		1.0	0.1	1	m²	0.10	
13	신	천단부	벽각		0.1	0.2	1	m²	0.02	t=15mm
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




0.2	균열	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타
	철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표

■ 라이닝(천단부, 벽체)




■ 포장부, 공동구, 배수로




해운대터널										
SPAN.50-55										
번호	신/구	부재명	손상현상	손상규모					단위	수량
				폭(m)	길이(m)	너비(m)	개수	깊이		
1	구	측벽부	타일열락				5	EA		5.00
2	구	측벽부	균열	0.2	1.0		2	m		2.00
3	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.4		1	m		0.40
4	구	포장부	포장 파손		0.1	0.1	1	m²		0.01
5	구	포장부	포장 파손		0.1	0.1	3	m²		0.03
6	구	포장부	포장 파손		0.1	0.1	1	m²		0.01
7	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA		1.00
8	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA		1.00
9	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m		0.60
10	구	공동구	균열	0.3	0.3		1	m		0.30
11	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m		0.60
12	구	공동구	균열	0.2	0.3		1	m		0.30
13	신	천단부	박락		0.1	0.4	1	m²		0.04
14	신	천단부	박락		0.2	0.2		m²		0.00
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN




SECTION




포	CW0.2	균열	재료분리	오염	돌출
레		망상균열	파손, 박리	세굴	기타
		철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표



■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로




해운대터널										
SPAN.55-60										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	수량	
1	구	측벽부	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
2	신	천단부	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
3	구	포장부	포장 파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
4	구	공동구	덮개파손				5	EA	5.00	
5	구	공동구	시선탄도등 불작				1	EA	1.00	
6	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00	
7	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




공	0.2	균열	재료분리	오염	돌출
망상균열	파손, 박리	세굴	기타		
철근노출	누수, 습윤	백태			

손상물량표



■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로




해운대터널									
SPAN.60-65									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(■)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	공동구	덮개파손				1	EA	1.00
2	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
3	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
4	구	포장부	포장 파손		0.2	0.1	1	m²	0.02
5	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
6	구	공동구	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
7	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
8	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
9	구	배수시설	점수구 토사퇴적				1	EA	1.00
10	구	배수시설	점수구 토사퇴적				1	EA	1.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




포	CW 0.2	균열	재료분리	오염	돌출
레		망상균열	파손, 박리	세굴	기타
		철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표



■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로



해운대터널									
SPAN.65-70									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(■)	깊이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
2	구	배수시설	침수구 토사퇴적				1	EA	1.00
3	구	공동구	덮개파손				1	EA	1.00
4	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
5	구	측벽부	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
6	구	측벽부	균열	0.2	4.0		1	m	4.00
7	구	측벽부	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
8	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
9	구	배수시설	측구 균열	0.2	0.6		1	m	0.60
10	구	공동구	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
11	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.6		1	m	0.60
12	구	공동구	균열	0.3	0.4		1	m	0.40
13	신	천단부	박락		0.1	0.2	1	m²	0.02 t=15mm
14	신	천단부	박락		0.1	0.2	1	m²	0.02 t=15mm
15	신	천단부	박락		0.1	0.2	1	m²	0.02 t=15mm
16	신	천단부	박락		0.1	0.5	1	m²	0.05 t=15mm
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




포	CW 0.2	균열	재료분리	오염	돌출
레		망상균열	파손, 박리	세굴	기타
		철근노출	누수, 습윤	백태	


손상물량표

해운대터널									
SPAN.70~76									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	선	천단부	벽박	0.1	0.5	1	m	0.05	
2	선	측벽구	균열	0.1	0.7	1	m	0.70	
3	구	측벽부	백태	0.2	3.0	2	m	1.20	
4	구	포장부	포장 파손	1.0	0.1	1	m	0.10	
5	구	배수시설	파손	0.8	0.1	1	m	0.08	
6	구	측벽부	균열	0.2	0.5	1	m	0.50	
7	구	측벽부	균열	0.2	5.5	1	m	5.50	
8	구	측벽부	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
9	구	측벽부	타원 파손				2	EA	2.00
10	구	배수시설	침수구 토사막힘				1	EA	1.00
11	구	배수시설	침수구 토사막힘				1	EA	1.00
12	구	공동구	알계 파손				1	EA	1.00
13	구	측벽부	균열	0.2	0.8	1	m	0.60	
14	구	배수시설	측구 균열	0.3	0.8	1	m	0.60	
15	구	공동구	균열	0.3	0.4	1	m	0.40	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

■ 라이닝(천단부, 벽체)



■ 포장부, 공동구, 배수로







표 례	콘 결	재료분리	오염	들뜸
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타
	철근노출	누수, 습윤	백태	


손 상 물 량 표

해운대터널 시중점부 갱구부									
변호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭 (mm)	깊이 (mm)	너비 (mm)	개수	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

■ 시점부 갱구부

전 면

우측옹벽




■ 중점부 갱구부

좌측면

전 면


우측면



KEY PLAN



SECTION



0.2	균열	재료분리	오염	돌출
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타
	철근노출	누수, 습윤	백태	

손상물량표

해운대터널

중점부 사면

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(m)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	사면	헬스피손		2.0		1	m	2.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									