국은램프1교

KEY PLAN (종단)



KEY PLAN (횡단)



손 상 범 례

구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식,녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				

[평면도]



[종단면도]



용 역 명	발 주 처	점 검 기 관	구 조 물 명	도 면 명	도 면 번 호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	국은램프1교	바닥판 상면	001

KEY PLAN (종단)



KEY PLAN (횡단)



손 상 범 례

구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식,녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				

[평면도]



[종단면도]



용 역 명	발 주 처	점 검 기 관	구 조 물 명	도 면 명	도 면 번 호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	국은램프1교	바닥판 하면	002

KEY PLAN (종단)



KEY PLAN (횡단)



손 상 범 례

구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식,녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				

[평면도]



[정면도]



[측면도]



[날개벽(좌측)]



[날개벽(우측)]



용 역 명	발 주 처	점 검 기 관	구 조 물 명	도 면 명	도 면 번 호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	국은램프1교	교대 A1	003

KEY PLAN (종단)



KEY PLAN (횡단)



손 상 범 례

구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식,녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				

[평면도]



[정면도]



[측면도]



[날개벽(좌측)]



[날개벽(우측)]



용 역 명	발 주 처	점 검 기 관	구 조 물 명	도 면 명	도 면 번 호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	국은램프1교	교대 A2	004