

정도사면 외관조사 현황도(Face Map)


Scale None

절토사면명(위차) : 삼덕대절토사면(좌)

경사/바탕 : 50/115

표고 : 369m

01 : 38.5m



Bieniawski의 RMR 분류											
		N. o.		Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5			
		범 항		11 / 177	12 / 174	51 / 113	51 / 116				
간 격(m)	면 장(m)	틈 새(mm)		충전틈(mm)		풍화도		간 격	면 장	틈 새	거칠기
> 2.0	S1	< 1.0	P1	tight	A1	매우거칠	R1	void	F1	Fresh	6
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거칠	R2	< 5	F2	S.W.	5
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간거칠	R3	hard	> 5	F3	M.W.
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러움	R4	soft	< 5	F4	H.W.
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	균면화	R5		> 5	F5	C.W.
위험도		피해도									
☐ 대역불량요	☐ 대역불량요	☐ 낮음	☐ 낮음								
☐ 보통	☐ 보통	☐ 보통	☐ 보통								
☐ 높음	☐ 높음	☐ 높음	☐ 높음								
☐ 매우 높음	☐ 매우 높음	☐ 매우 높음	☐ 매우 높음								
1. 전체적으로 안정한 비탈면임. 2. 전구간 노출토 등의 표면보호가 시공되어 있어 전구간 양호한 상태로 관찰됨. 3. 사면의 주변으로 산사면부해수가 거발되어 있으며 전체적인 외관상태는 양호함. 4. 1월 중턱이 침식되어 있으나 아래가리가 휜 소로 나뉘어남.											