

KEY PLAN

Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J1J2

교대 날개벽

Span 1Span 2

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

간

연호고가교

위치

중점부 A2 옹벽 SPAN1~SPAN2

N

O

001

KEY PLAN

Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J2

J3

J4

Span 3

Span 4

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 침하
	철근노출		부식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

용역구분

연호고가교

위치

종점부 A2 옹벽 SPAN3~SPAN4

N

O

002

KEY PLAN

Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J4

J5

J6

Span 5

Span 6

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 침하
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

간

연호고가교

위치

중점부 A2 옹벽 SPAN5~SPAN6

N

O

003

KEY PLAN

Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

연호고가교

안심방향

J6

J7

J8

Span 7

Span 8

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

간

연호고가교

위치

중점부 A2 옹벽 SPAN7~SPAN8

N

O

004

KEY PLAN

Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

연호고가교

안심방향

J8

J9

J10

Span 9

Span 10

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	침하		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

용역

연호고가교

위

치

종점부 A2 옹벽 SPAN9~SPAN10

N

O

005

KEY PLAN

Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

연호고가교

안심방향

J10

J11

J12

Span 11

Span 12

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 승분리
	철근노출		부식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구분

연호고가교

위치

중점부 A2 옹벽 SPAN11~SPAN12

N

006

KEY PLAN

Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J12

J13

J14

Span 13

Span 14

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 침하
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

간

연호고가교

위치

중점부 A2 옹벽 SPAN13~SPAN14

NO

007

KEY PLAN

Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

연호고가교

안심방향

J14

J15

Span 15

Span 16

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 침하
	철근노출		부식
	세수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

간

연호고가교

위치

중점부 A2 옹벽 SPAN15~SPAN16

NO

008