




No.8 영인면 아산로 1312번길 85(보리원 농장)



[결함물량표]

No	손상내용	결함 규모				사진 번호	비고
		폭	길이	단위	개소		
1	상태현황	-	-	-	1	1	
2	상태현황	-	-	-	1	2	
3	상태현황	-	-	-	1	3	
4	상태현황	-	-	-	1	4	
5	상태현황	-	-	-	1	5	
6	상태현황	-	-	-	1	6	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[손상범례]
