


좌천교(부산) 교면포장 S1





손상물량표

교면포장

S1

[illegible]

KEY PLAN




00 10 00

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

종 류		구 열		재료분리		오염, 인쇄		부식
		리얼부백터		파손, 박리		세균		퇴적
		맞상구열		누수, 습윤		배택		기타
		철근노출		소성변형		돌뚫음	No.	001

좌천교(부산) 바닥판하면 S1





손상물량표

바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	누수				4	EA	4.00
2	신	바닥판	파손		1.0	0.1	1	m ²	0.10
3	신	바닥판	파손		4.0	0.1	1	m ²	0.40
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN




용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

대 역	CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	돌출	No. 002

좌천교(부산) 거더외부 S1 G1





손 상 물 량 표

거더외부

S1 - G1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	부식		0.1	0.1	2	m²	0.02	
2	신	거더	부식		0.3	0.3	1	m²	0.09	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N



용역명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

내 역	구 역	표 지	표 지	표 지
	구 역	표 지	표 지	표 지
	표 지	표 지	표 지	표 지
	표 지	표 지	표 지	표 지



거더외부

S1 - G2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	부식		0.1	0.1	2	m ²	0.02	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



KEY
PLAN




용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

내 역	CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	돌출	No. 004



거더외부

S1 - G3



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	거더	도장균형		0.4	0.2	1	m ²	0.08	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N




용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

대 역	CM02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백테	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌출	No. 005

좌천교(부산) 거더내부 S1 G1





손 상 물 량 표

거더내부
S1 - G1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N



용역명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

내 역	콘크리트	재료분리	오염, 변색	부식
	콘크리트 박리	파손, 균열	세굴	뒤틀림
	방수, 철근	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	돌출	No. 006



거더내부

S1 - G2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N



용역명


2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[티널, 교량]

대 역	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	뒤틀림
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 007



거더내부

S1 - G3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N



용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

대 역	C20	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	뒤틀림	기타
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	008

좌천교(부산) 교대 A1, A2


손 상 물 량 표

교대


A1, A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	균열	0.2	0.5		2	m	1.00
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
3	구	교대	실런트 파손		9.0		1	m	9.00
4	구	교대	표면오염		0.5	3.5	1	m ²	1.75
5	구	교대	균열	0.2	0.6		2	m	1.20
6	구	교대	이격		10.0		1	m	10.00
7	구	교대	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
8	구	교대	균열	0.1	0.5		1	m	0.50
9	구	교대	균열	0.1	1.4		1	m	1.40
10	구	교대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
11	구	교대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
12	구	교대	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
13	구	교대	실런트 파손		9.0		1	m	9.00
14	구	교대	균열부백태		0.7	0.25	2	m ²	0.35
15	구	교대	균열	0.2	2.0		3	m	6.00
16	구	교대	균열	0.1	0.4		1	m	0.40
17	구	교대	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
18	신	교대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
19	신	교대	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
20	신	교대	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
21	신	교량받침	무수축물탈 파손		0.2	0.1	1	m ²	0.02
22	신	교량받침	무수축물탈 파손		0.5	0.1	1	m ²	0.05
23	신	교량받침	무수축물탈 파손		0.5	0.1	1	m ²	0.05
24	신	교대	균열부백태		1.0	0.25	1	m ²	0.25
25	신	교대	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
26	신	교대	파손		0.2	0.2	1	m ²	0.04
27									
28									
29									
30									



■ 교 대 A1



■ 교 대 A2



KEY
PLAN



용역명

2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]

범 례	① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 009