




손 상 집 계 표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	도장박리		0.2	0.3		1	0.06	㎡ 기준
2	백태		0.1	1.5		4	0.60	㎡ 기준
3	백태		0.1	1.5		1	0.15	㎡ 기준
4	녹					1	1.00	EA 기준
5	철근노출		0.25	0.1		1	0.03	㎡ 기준
6	철근노출		0.25	0.1		2	0.05	㎡ 기준
7	철근노출		0.25	1.0		1	0.25	㎡ 기준
8	백태		0.2	0.6		5	0.60	㎡ 기준
9	철근노출		0.4	0.4		1	0.16	㎡ 기준
10	균열부 백태	0.2		1.5		2	3.00	m 기준
11	철근노출		0.6	0.6		1	0.36	㎡ 기준
12	철근노출		0.5	0.5		1	0.25	㎡ 기준
13	철근노출		0.25	2.5		2	1.25	㎡ 기준
14	철근노출		0.5	0.5		1	0.25	㎡ 기준
15	철근노출		0.5	0.5		1	0.25	㎡ 기준
16	거푸집미제거		0.4	0.6		1	0.24	㎡ 기준
17	백태		0.2	0.9		6	1.08	㎡ 기준
18	백태		0.2	0.8		2	0.32	㎡ 기준
19	백태		0.1	0.3		2	0.06	㎡ 기준
20	백태		0.2	0.5		2	0.20	㎡ 기준
21	철근노출		0.25	1.0		1	0.25	㎡ 기준
22	백태		0.1	4.0		2	0.80	㎡ 기준
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN






범례

관 열	망상균열	박 리	박막, 층분리	철근노출	철근부식
누 수	백 태	파 손	재료부식	강재부식	이물침투적
기 타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험


손상 집계표






No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)			
1	도장기포		2.2	2.1		1	4.62	m ² 기준
2	도장기포		8.0	0.15		1	1.20	m ² 기준
3	녹					2	2.00	EA 기준
4	녹					1	1.00	EA 기준
5	도장기포		0.3	0.5		1	0.15	m ² 기준
6	관부식					1	1.00	EA 기준
7	관부식					2	2.00	EA 기준
8	도장기포		0.3	0.3		2	0.18	m ² 기준
9	녹					1	1.00	EA 기준
10	도장박리		0.5	0.2		1	0.10	m ² 기준
11	도장박리		0.3	0.6		1	0.18	m ² 기준
12	도장기포		0.15	0.3		2	0.09	m ² 기준
13	녹					4	4.00	EA 기준
14	도장기포		8.4	0.15		1	1.26	m ² 기준
15	도장박리		0.3	0.6		1	0.18	m ² 기준
16	도장기포		0.3	0.5		1	0.15	m ² 기준
17	녹					2	2.00	EA 기준
18	녹					4	4.00	EA 기준
19	도장기포		0.3	0.3		1	0.09	m ² 기준
20	녹					5	5.00	EA 기준
21	녹					4	4.00	EA 기준
22	녹					4	4.00	EA 기준
23	녹					1	1.00	EA 기준
24	도장기포		0.15	0.4		1	0.06	m ² 기준
25	녹					1	1.00	EA 기준

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설을 평가 2단계에 반영



KEY PLAN






범 례

균열	망상균열	박리	박락, 층박리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물침투적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장윤출시험	초음파시험	철근탐사시험


손상 집계 표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)			
26	도장기포		0.15	0.6		1	0.09	m² 기존
27	도장기포		2.0	0.6		1	1.20	m² 기존
28	도장박리		2.0	0.2		1	0.40	m² 신규
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영



① 도장기포
8.0X12.1



범례






손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	도장기포		8.0	12.1		1	96.80	m ² 기존
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								



※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN





① 철근노출
0.25X0.3(2EA)
(T=10)




범례					
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물침투적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험


손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	철근노출		0.25	0.3		1	0.08	㎡ 기준
2	들뜸(모르타르)		0.4	1.4		4	2.24	㎡ 기준
3	도장기포		0.4	1.4		1	0.56	㎡ 기준
4	백태		0.1	0.1		2	0.02	㎡ 기준
5	들뜸(모르타르)		0.4	1.4		4	2.24	㎡ 기준
6	도장기포		0.4	0.5		1	0.20	㎡ 기준
7	도장기포		0.4	1.0		1	0.40	㎡ 기준
8	도장기포		0.4	0.3		1	0.12	㎡ 기준
9	도장기포		0.1	1.0		1	0.10	㎡ 기준
10	도장기포		1.2	0.4		2	0.96	㎡ 기준
11	백태		0.1	0.1		2	0.02	㎡ 기준
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN






범례					
균열	망상균열	박리	박막, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료부리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험




손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	철근노출		0.25	0.2		6	0.30	㎡ 기준
2	철근노출		0.25	0.8		1	0.20	㎡ 기준
3	철근노출		0.25	0.2		1	0.05	㎡ 기준
4	백태		0.1	0.2		1	0.02	㎡ 기준
5	철근노출		0.25	2.0		1	0.50	㎡ 기준
6	철근노출		0.25	0.3		13	0.98	㎡ 기준
7	철근노출		0.25	1.5		1	0.38	㎡ 기준
8	철근노출		0.25	0.3		7	0.53	㎡ 기준
9	철근노출		0.4	0.4		1	0.16	㎡ 기준
10	철근노출		0.25	1.2		1	0.30	㎡ 기준
11	철근노출		0.2	0.6		1	0.12	㎡ 기준
12	철근노출		0.25	0.6		1	0.15	㎡ 기준
13	철근노출		0.5	0.5		1	0.25	㎡ 기준
14	철근노출		0.25	0.1		2	0.05	㎡ 기준
15	철근노출		0.6	0.6		1	0.36	㎡ 기준
16	철근노출		0.4	0.4		1	0.16	㎡ 기준
17	균열	0.1		1.0		1	1.00	m 기준
18	백태		0.1	0.1		1	0.01	㎡ 기준
19	철근노출		0.25	0.1		2	0.05	㎡ 기준
20	도장박리		0.2	0.5		1	0.10	㎡ 신규
21	철근노출		0.25	0.2		2	0.10	㎡ 신규
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN






손상 집계표


No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	관부식					1	1.00	EA 기준
2	도장기포		3.0	2.0		1	6.00	m ² 기준
3	볼트탈락					2	2.00	EA 기준
4	녹					3	3.00	EA 기준
5	도장기포		0.1	0.1		2	0.02	m ² 기준
6	녹					6	6.00	EA 기준
7	도장기포		0.3	1.2		1	0.36	m ² 기준
8	도장기포		0.8	0.8		1	0.64	m ² 기준
9	녹					2	2.00	EA 기준
10	녹					2	2.00	EA 기준
11	녹					3	3.00	EA 기준
12	파손		0.1	0.1		1	0.01	m ² 기준
13	도장기포		2.0	1.0		1	2.00	m ² 기준
14	녹					2	2.00	EA 기준
15	녹					2	2.00	EA 기준
16	녹					1	1.00	EA 기준
17	관부식					2	2.00	EA 기준
18	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	m ² 기준
19	녹					1	1.00	EA 기준
20	녹					2	2.00	EA 기준
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN



① 도장기포
8.0X12.1



범례


균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료부리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험






손상 집계 표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	도장기포		8.0	12.1		1	96.80	㎡ 기존
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN







손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	재료분리		0.5	0.5		1	0.25	㎡ 기준
2	도장기포		0.2	0.5		1	0.10	㎡ 기준
3	도장기포		0.5	0.5		1	0.25	㎡ 기준
4	백태		0.5	0.2		1	0.10	㎡ 기준
5	도장기포		0.5	1.0		2	1.00	㎡ 기준
6	백태		0.4	0.1		1	0.04	㎡ 기준
7	들뜸 (모르타르)		1.3	0.4		1	0.52	㎡ 기준
8	도장박리		0.1	0.1		3	0.03	㎡ 기준
9	도장박리		0.2	0.2		2	0.08	㎡ 신규
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영







범					례
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험

손상 집계 표									
No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고	
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	파손(모르타르)		0.2	4.0		1	0.80	㎡	기존
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영







범례					
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험


손상 집계표									
No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고	
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA			
1	파손(모르타르)		0.2	4.0		1	0.80	m ²	기준
2	균열	0.3		0.7		1	0.70	m	기준
3	균열	0.3		0.7		1	0.70	m	기준
4	균열	0.2		0.6		1	0.60	m	기준
5	균열	0.2		0.7		1	0.70	m	기준
6	균열	0.2		0.7		1	0.70	m	기준
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영







상부슬래브




출입구




하부슬래브




전면벽체




후면벽체




우측벽체



좌측벽체



범례




손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	거푸집미제거		1.0	0.5		1	0.50	㎡ 기준
2	망상균열(모르타르)		1.8	1.0		1	1.80	㎡ 기준
3	관부식					1	1.00	EA 기준
4	망상균열(모르타르)		1.5	1.0		1	1.50	㎡ 기준
5	박락		0.5	0.5		1	0.25	㎡ 증가
6	철근노출		0.25	0.1		2	0.05	㎡ 기준
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN



과업명

2025년 화성시 상수도시설물(배수지, 가압장) 안전점검용역

발주처

경기도 화성시 맑은물사업소


TITLE

남양5배수지(기존) - 유출밸브실


DWG NO.

12

상부슬래브




전면벽체




좌측벽체



하부슬래브




후면벽체



우측벽체



범례





손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	백태		0.1	0.4		1	0.04	㎡ 기준
2	관부식					1	1.00	EA 기준
3	철근노출		0.1	0.1		1	0.01	㎡ 기준
4	철근노출		0.25	0.1		1	0.03	㎡ 기준
5	박리		0.2	0.2		1	0.04	㎡ 증가
6	철근노출		0.25	0.8		1	0.20	㎡ 기준
7	철근노출		0.25	0.1		1	0.03	㎡ 기준
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN







범례					
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백터	파손	재료분리	강제부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험

손상 집계표								
No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)			
1	균열(모르타르)	0.2		0.8		1	0.80	m 보수
2	균열(모르타르)	0.2		0.8		1	0.80	m 보수
3	균열(모르타르)	0.2		1.0		1	1.00	m 보수
4	균열(모르타르)	0.2		1.0		2	2.00	m 보수
5	균열(모르타르)	0.2		0.8		1	0.80	m 보수
6	균열(모르타르)	0.2		0.8		1	0.80	m 보수
7	균열(모르타르)	0.3		1.2		1	1.20	m 보수
8	균열(모르타르)	0.2		1.0		1	1.00	m 보수
9	균열(모르타르)	0.2		0.3		2	0.60	m 보수
10	균열(모르타르)	0.3		0.3		1	0.30	m 보수
11	균열(모르타르)	0.3		1.5		1	1.50	m 보수
12	망상균열(모르타르)		1.0	1.2		1	1.20	m ² 보수
13	도장박리		0.4	3.0		1	1.20	m ² 보수
14	균열(모르타르)	0.2		2.0		1	2.00	m 보수
15	망상균열(모르타르)		0.3	4.0		1	1.20	m ² 보수
16	도장박리		0.5	3.0		1	1.50	m ² 보수
17	철근노출	0.25	0.6			1	0.15	m ² 기존
18	도장박리		0.1	0.1		1	0.01	m ² 기존
19	파손	0.2	0.2			1	0.04	m ² 기존
20	배수관유실					2	2.00	EA 기존
21	도장박리		0.5	5.0		1	2.50	m ² 기존
22	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	m ² 기존
23	도장박리		0.5	0.7		1	0.35	m ² 기존
24	도장박리		0.5	0.6		1	0.30	m ² 기존
25	도장박리		0.6	0.5		1	0.30	m ² 기존

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN








범례									
균열	망상균열	박리	박락·충분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재로부리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	강제부식	이물진퇴적				
				추음파시험	철근탐사시험				

손상 집계 표									
No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고	
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)				
26	도장박리		0.4	0.4		1	0.16	㎡	기존
27	도장박리		0.3	0.2		1	0.06	㎡	기존
28	도장박리		0.5	3.0		1	1.50	㎡	신규
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN











손 상 집 계 표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	포장균열			4.6		2	9.20	m 기준
2	포장균열			13.3		1	13.30	m 기준
3	배수로전도			16.0		1	16.00	m 기준
4	포장파손		0.5	4.0		1	2.00	m ² 기준
5	포장균열			6.0		1	6.00	m 기준
6	포장균열			3.0		1	3.00	m 기준
7	이물질퇴적			24.0		1	24.00	m 기준
8	배수로전도			24.0		1	24.00	m 기준
9	이물질퇴적			6.0		1	6.00	m 기준
10	배수로전도			40.0		1	40.00	m 기준
11	토사유실		1.0	1.0		1	1.00	m ² 기준
12	배수로박락			2.0		1	2.00	m 기준
13	이물질퇴적			35.0		1	35.00	m 기준
14	이물질퇴적			28.0		1	28.00	m 기준
15	능형망파손					3	3.00	EA 기준
16	펜스기초노출					3	3.00	EA 기준
17	배수로파손		0.1	0.3		1	0.03	m ² 기준
18	능형망파손					2	2.00	EA 기준
19	이물질퇴적			10.0		1	10.00	m 기준
20	토사유실		1.3	0.9		1	1.17	m ² 기준
21	능형망파손					1	1.00	EA 기준
22	파손(배수로)		0.2	0.4		1	0.08	m ² 신규
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN






범		례	
균열	망상균열	박리	박락, 층분리
누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장층출시험
			철근노출
			강재부식
			이물침투적
			철근파괴시험
			철근탐사시험

손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)			
1	균열	0.2		0.3		1	0.30	m 기준
2	균열	0.3		1.5		1	1.50	m 보수
3	균열	0.3		0.2		1	0.20	m 보수
4	균열	0.1		1.5		1	1.50	m 보수
5	균열	0.1		1.0		1	1.00	m 보수
6	균열	0.1		0.4		1	0.40	m 보수
7	출입문유실					1	1.00	EA 보수
8	균열	0.2		0.3		1	0.30	m 보수
9	균열	0.2		1.2		1	1.20	m 보수
10	균열	0.2		0.3		1	0.30	m 보수
11	균열	0.1		0.4		1	0.40	m 보수
12	균열	0.2		0.3		1	0.30	m 보수
13	균열	0.1		0.4		1	0.40	m 보수
14	균열	0.2		0.6		1	0.60	m 보수
15	균열	0.3		2.0		1	2.00	m 신규
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영


KEY PLAN



상부슬래브



바닥기초




범례					
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험

손상 집계표


No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	침하(보도블럭)			7.5		1	7.50	m 기준
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영


KEY PLAN




전면벽체



후면벽체



좌측벽체



우측벽체

