





범례					
균열	망상균열	박리	박막, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험


손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	파손		0.1	0.1		1	0.01	m² 보수
2	재료분리		0.2	0.5		1	0.10	m² 보수
3	도장박리		1.3	0.6		1	0.78	m² 보수
4	도장박리		0.6	1.0		1	0.60	m² 보수
5	도장박리		0.5	0.1		1	0.05	m² 보수
6	도장박리		0.8	4.0		1	3.20	m² 보수
7	도장박리		0.2	0.5		1	0.10	m² 보수
8	도장박리		0.3	1.3		1	0.39	m² 보수
9	도장박리		0.4	0.6		1	0.24	m² 보수
10	도장박리		0.1	0.2		1	0.02	m² 보수
11	도장박리		0.1	0.2		1	0.02	m² 보수
12	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	m² 보수
13	도장박리		0.3	0.1		1	0.03	m² 보수
14	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	m² 보수
15	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	m² 보수
16	도장박리		0.1	0.2		1	0.02	m² 보수
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN







범례					
균열	망상균열	박리	박리, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료부식	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험

손상 집계표							
No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위 비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)		
1	도장박리		0.1	0.1		0.01	m² 보수
2	도장박리		3.0	3.0		9.00	m² 보수
3	도장박리		0.3	1.8		1.08	m² 삭제
4	백태		0.1	1.5		0.15	m² 보수
5	도장박리		0.2	0.3		0.18	m² 보수
6	도장박리		0.4	1.5		0.60	m² 보수
7	도장박리		0.1	0.7		0.07	m² 보수
8	백태		0.1	0.5		0.05	m² 보수
9	도장박리		3.0	24.6		73.80	m² 보수
10	도장박리		0.2	0.2		0.04	m² 보수
11	관부식					1.00	EA 기존
12	도장박리		0.3	0.3		0.09	m² 보수
13	도장박리		0.3	0.3		0.09	m² 보수
14	도장박리		0.1	0.3		0.03	m² 보수
15	도장박리		1.6	9.6		15.36	m² 보수
16	도장박리		0.1	0.1		0.01	m² 보수
17	백태		0.1	0.1		0.01	m² 보수
18	도장박리		0.2	0.2		0.04	m² 보수
19	도장박리		0.8	0.6		0.48	m² 보수
20	도장박리		0.7	0.7		0.49	m² 보수
21	관부식					1.00	EA 기존
22	도장박리		0.3	0.5		0.15	m² 삭제
23	도장박리		7.6	2.3		17.48	m² 보수
24	도장박리		2.0	3.0		6.00	m² 삭제
25	도장박리		0.1	0.3		0.03	m² 보수

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영





① 도장박리
4.5X19.0

③ 도장박리
0.1X0.1

② 도장박리
0.5X0.8

24.6m

④ 도장박리
0.1X0.1

범례


균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험

손상 집계표


No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	도장박리		4.5	19.0		1	85.50	m ² 보수
2	도장박리		0.5	0.8		1	0.40	m ² 보수
3	도장박리		0.1	0.1		1	0.01	m ² 보수
4	도장박리		0.1	0.1		1	0.01	m ² 보수
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN




B-2




(a) (b) (c) (d)

B-3




(a) (b) (c) (d)

B-4




(a) (b) (c) (d)

B-5



(a) (b) (c) (d)

범례





손상 집계 표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	도장박리		0.1	0.1		2	0.02	m² 보수
2	도장박리		0.1	0.1		1	0.01	m² 보수
3	백태		0.1	0.1		2	0.02	m² 보수
4	백태		0.1	0.1		1	0.01	m² 보수
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN






범례					
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험


손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	재료분리		0.1	1.0		1	0.10	보수
2	재료분리		0.3	0.5		1	0.15	보수
3	도장박리		0.2	0.3		2	0.12	보수
4	도장박리		1.5	3.0		1	4.50	보수
5	도장박리		0.4	0.2		1	0.08	보수
6	도장박리		0.1	0.3		1	0.03	보수
7	도장박리		0.3	0.3		1	0.09	보수
8	도장박리		0.5	0.5		1	0.25	보수
9	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	보수
10	도장박리		0.2	0.3		1	0.06	보수
11	도장박리		0.4	2.5		1	1.00	보수
12	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	삭제
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN







범례					
관 열	망상균열	박 리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험

손상 집계표		손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	백태		0.1	0.2		1	0.02	m² 보수
2	백태		0.1	0.3		1	0.03	m² 보수
3	백태		0.1	0.2		1	0.02	m² 보수
4	백태		0.1	0.1		1	0.01	m² 보수
5	백태		0.1	0.8		1	0.08	m² 보수
6	백태		0.1	0.3		1	0.03	m² 보수
7	도장박리		5.0	24.5		1	122.50	m² 보수
8	백태		0.1	0.6		1	0.06	m² 보수
9	도장박리		2.3	9.6		1	22.08	m² 보수
10	백태		0.1	0.1		1	0.01	m² 보수
11	관부식					1	1.00	EA 기존
12	도장박리		9.6	2.3		1	22.08	m² 보수
13	백태		0.1	0.1		1	0.01	m² 보수
14	백태		0.1	0.1		2	0.02	m² 보수
15	도장박리		0.5	0.5		1	0.25	m² 삭제
16	도장박리		0.2	0.3		1	0.06	m² 삭제
17	차수불량					1	1.00	EA 보수
18	관부식					2	2.00	EA 기존
19	도장박리		2.0	24.5		1	49.00	m² 보수
20	백태		0.1	0.1		1	0.01	m² 보수
21	도장기포		2.0	1.0		1	2.00	m² 신규
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영






범례					
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적액
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험






손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	도장박리		9.6	24.5		1	235.20	m² 보수
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN







손상 집계표


No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	도장박리		0.3	0.1		1	0.03	보수
2	도장박리		0.1	0.1		1	0.01	보수
3	도장박리		0.4	0.2		1	0.08	보수
4	도장박리		0.4	0.2		1	0.08	보수
5	도장박리		0.2	0.6		1	0.12	보수
6	도장박리		0.1	0.1		2	0.02	보수
7	도장박리		0.3	0.2		1	0.06	보수
8	도장박리		0.1	0.1		1	0.01	보수
9	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	보수
10	도장박리		0.2	0.8		1	0.16	보수
11	도장박리		0.1	0.1		2	0.02	보수
12	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	보수
13	도장박리		0.1	0.1		1	0.01	보수
14	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	보수
15	도장박리		0.3	1.0		1	0.30	보수
16	도장박리		0.2	0.5		1	0.10	보수
17	도장박리		0.4	0.2		1	0.08	보수
18	도장박리		0.2	0.2		1	0.04	보수
19	도장박리		0.1	0.1		1	0.01	보수
20	도장기포		1.0	4.0		4	16.00	신규
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영







후면벽체




좌측벽체



전면벽체



우측벽체



범례




손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	재료분리		0.3	0.5		1	0.15	m² 보수
2	철근노출		0.2	0.9		1	0.18	m² 보수
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN



과업명

2025년 화성시 상수도시설물(배수지, 가압장) 안전점검용역

발주처

경기도 화성시 맑은물사업소


TITLE

장안사랑배수지 - 계단실(내부)


DWG NO.

09


상부슬래브




하부기초




전면벽체




우측벽체




후면벽체



좌측벽체



범례





손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	박리(마감재)		1.1	1.2		1	1.32	m² 보수
2	박리(마감재)		1.1	1.2		1	1.32	m² 보수
3	균열	2.0		1.2		2	2.40	m 기존
4	균열	1.0		1.2		2	2.40	m 기존
5	균열	0.3		1.0		1	1.00	m 기존
6	균열	0.5		1.2		1	1.20	m 기존
7	균열	1.0		1.2		1	1.20	m 기존
8	균열	0.5		1.2		1	1.20	m 기존
9	균열	2.0		1.2		1	1.20	m 기존
10	박리(마감재)		0.3	2.0		1	0.60	m² 보수
11	박리(마감재)		0.2	0.5		1	0.10	m² 보수
12	박리(마감재)		0.3	6.0		1	1.80	m² 보수
13	박리(마감재)		0.3	1.2		2	0.72	m² 보수
14	박리(마감재)		0.2	0.2		2	0.08	m² 보수
15	박리(마감재)		0.3	1.0		1	0.30	m² 보수
16	박리(마감재)		0.4	1.5		1	0.60	m² 보수
17	박리(마감재)		0.3	0.7		1	0.21	m² 보수
18	균열	0.2		0.2		1	0.20	m 보수
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN






범례									
균열	망상균열	박리	박락, 층분리	철근노출	철근부식	누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	강재부식	이물검토적				
				초음파시험	철근탐사시험				


손상 집계 표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	재료분리		0.3	0.4		1	0.12	m² 기준
2	파손		0.3	0.3		1	0.09	m² 기준
3	관부식					1	1.00	EA 기준
4	체수		2.0	1.5		1	3.00	m² 기준
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN






범 례


균열	망상균열	박리	박막, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물침투적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험

손상 집계 표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)			
1	재료분리		2.0	1.5		1	3.00	㎡ 기준
2	철근노출		0.3	0.3		1	0.09	㎡ 기준
3	관부식					1	1.00	EA 기준
4	백태		0.1	0.1		1	0.01	㎡ 기준
5	백태		0.1	0.1		2	0.02	㎡ 기준
6	침수		2.0	1.5		1	3.00	㎡ 기준
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영






범례					
관 열	망상균열	박 리	박박, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험


손상 집계 표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	파손		0.1	0.1		1	0.01	m ² 기존
2	백태		0.1	0.3		1	0.03	m ² 기존
3	누수					1	1.00	EA 삭제
4	누수					1	1.00	EA 삭제
5	관부식					1	1.00	EA 기존
6	관부식					1	1.00	EA 기존
7	재료분리		0.5	0.5		1	0.25	m ² 기존
8	백태		0.3	0.3		1	0.09	m ² 기존
9	체수		2.0	1.7		1	3.40	m ² 기존
10	철근노출		0.1	0.1		2	0.02	m ² 기존
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN






범례					
관 열	망상균열	박 리	박박, 층분리	철근노출	철근부식
누수	백태	파손	재료분리	강재부식	이물집적
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장용출시험	초음파시험	철근탐사시험



손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	철근노출		0.3	0.3		1	0.09	m² 기존
2	관부식					1	1.00	EA 기존
3	관부식					1	1.00	EA 기존
4	채수		2.0	1.7		1	3.40	m² 기존
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN







손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	포장균열			4.0		1	4.00	m 보수
2	포장균열			3.0		1	3.00	m 보수
3	포장균열			2.5		1	2.50	m 보수
4	포장균열			3.0		1	3.00	m 보수
5	포장균열			3.0		1	3.00	m 보수
6	포장균열			1.5		1	1.50	m 보수
7	포장균열			2.3		1	2.30	m 보수
8	포장균열			3.0		1	3.00	m 보수
9	포장균열			12.0		1	12.00	m 기존
10	포장균열			2.0		1	2.00	m 보수
11	능형망파손					3	3.00	EA 보수
12	능형망파손					1	1.00	EA 보수
13	배수로 파손	30	0.2	0.2		1	0.04	m ² 기존
14	능형망파손					8	8.00	EA 보수
15	포장균열			4.0		1	4.00	m 보수
16	포장균열			2.0		1	2.00	m 보수
17	포장균열			1.5		1	1.50	m 보수
18	포장침하		3.1	1.8		1	5.58	m ² 보수
19	포장침하		1.5	4.8		1	7.20	m ² 보수
20	포장침하		2.4	5.5		1	13.20	m ² 보수
21	포장균열			1.5		1	1.50	m 보수
22	포장균열			3.1		1	3.10	m 보수
23	포장균열			2.8		1	2.80	m 보수
24	포장균열			2.4		1	2.40	m 보수
25	포장균열			2.3		1	2.30	m 보수

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN






범		례	
균열	망상균열	박리	박락, 층분리
누수	백태	파손	재료분리
기타	반발경도시험	탄산화시험	도장융출시험
			철근노출
			강제부식
			충음파시험
			철근탐사시험
			이물진퇴적
			철근탈사시험

손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
26	포장균열			2.3		1	2.30	m 보수
27	포장균열			14.0		1	14.0	m 보수
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

* 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN



범례





손상 집계표

No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	균열	0.2		2.3		1	2.30	m 기준
2	실링재열화			2.7		1	2.70	m 기준
3	이격	70		1.9		1	1.90	m 기준
4	균열	0.2		1.1		1	1.10	m 기준
5	균열	0.2		1.8		1	1.80	m 기준
6	균열	0.2		1.0		1	1.00	m 기준
7	균열	0.2		2.0		1	2.00	m 기준
8	균열	0.2		2.3		1	2.30	m 기준
9	균열	0.2		2.5		1	2.50	m 기준
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영

KEY PLAN



과업명

2025년 화성시 상수도시설물(배수지, 가압장) 안전점검용역

발주처







경기도 화성시 맑은물사업소

TITLE

장안사랑배수지 - 응벽

DWG NO.

16




손상 집계 표


No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)	EA		
1	균열	0.6		1.0		1	1.00	m 보수
2	균열	0.6		1.0		1	1.00	m 보수
3	균열	0.2		1.0		1	1.00	m 보수
4	균열	0.5		1.0		1	1.00	m 보수
5	균열	0.4		0.4		1	0.40	m 보수
6	균열	0.3		0.8		1	0.80	m 보수
7	균열	0.2		1.0		1	1.00	m 기존
8	균열	0.2		1.0		1	1.00	m 기존
9	균열	0.1		1.0		1	1.00	m 기존
10	균열	0.2		0.8		1	0.80	m 기존
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영


KEY PLAN




상부슬래브



바닥기초



범례




손상 집계표


No.	손상 내용	손상 크기				손상 수량	단위	비고
		폭(mm)	너비(m)	길이(m)	T(mm)			
1	벽체		1.0	0.3		1	0.30	m² 보수
2	벽체		0.1	0.3		1	0.03	m² 보수
3	벽체		0.3	0.3		1	0.09	m² 보수
4	벽체		0.3	0.3		1	0.09	m² 보수
5	벽체		0.2	0.2		1	0.04	m² 보수
6	벽체		0.3	0.1		1	0.03	m² 보수
7	타일파손		0.1	3.3		1	0.33	m² 보수
8	타일파손		0.1	0.5		1	0.05	m² 보수
9	타일파손		0.2	0.6		1	0.12	m² 보수
10	타일파손		0.1	0.3		1	0.03	m² 보수
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

※ 상태평가 항목 기준으로 조사내용 집계하여, 시설물 평가 2단계에 반영


KEY PLAN




후면벽체



전면벽체



좌측벽체



우측벽체

