

절토사면 외관조사 현황도(Face Map)

Scale None

절토사면명(위치) : 삼덕대절토사면


경사/방향 : 57/285

연 장 : 290m

높 이 : 58m

안심

범람



Bieniawski의 RMR분류

N o.						Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	Set 6								
방 향						10/196	10/175	13/178	11/168	14/156	52/340								
간 격						S4	S4	S4	S4	S4	S4								
연 장						P3	P2	P2	P3	P2	P4								
틈 새						A2	A2	A2	A2	A2	A2								
거칠기						R2	R2	R2	R2	R2	R4								
충전물						F2	F2	F2	F2	F2	F2								
풍화도						5	5	5	5	3	5								

간 격(m)		연 장(m)		틈 새(mm)		거칠기		충전물(mm)		풍화도		
> 2.0	S1	< 1.0	P1	tight	A1	매우거칠	R1	void	F1	Fresh	6	
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거칠	R2	hard	< 5	F2	S.W.	5
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간거칠	R3		> 5	F3	M.W.	3
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러움	R4	soft	< 5	F4	H.W.	1
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	경면화	R5		> 5	F5	C.W.	0