

절토사면 외관조사 현황도 (Face Map)

Scale = NONE

절토사면 위치 : 삼덕대절토사면(좌측)


◆경사/방향 : 50 / 115

◆연 장 : 369.0m

◆높 이 : 38.5m

범	C.W.	Completely Weathered	완전풍화
	H.W.	Highly Weathered	심한풍화
	M.W.	Motherately Weathered	보통풍화
	S.W.	Slightly Weathered	약간풍화
	F.	Fresh	신 선

평면파괴	기봉과지점	낙석방지망	격자블록+앵커	꼭볼트	중배수구	식생양호
해기파괴	낙석	숏크리트	수령배수공	내일링	소단배수구	식생보통
전도파괴	유실물 집적	낙석방지울타리	누수흔적	산마루측구	통화도 측정	식생불량
표층유실(토사)	새굴	야생동물보호울타리	낙석방지옹벽	단층	토양경도계	



Bieniawski의 RMR분류												N o .	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	Set 6	Set 7	Set 8	Set 9	Set 10
												방 향 성	25/104	15/172	84/171	16/148						
간 격(m)	연 장(m)	틈 새(mm)	거칠기	충전물(mm)		풍화도						간 격 (m)	S3	S3	S3	S4						
> 2.0	S1	< 1.0	P1	tight	A1	매우거칠	R1	void	F1	Fresh	6	연 장 성 (m)	P2	P2	P2	P2						
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거칠	R2	hard	< 5	F2	S.W.	5	틈새(간격) (mm)	A4	A3	A4	A4					
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간거칠	R3		> 5	F3	M.W.	3	거 칠 기	R3	R3	R3	R3					
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러움	R4	soft	< 5	F4	H.W.	1	충전물	F3	F2	F2	F2					
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	경면화	R5		> 5	F5	C.W.	0	풍화도	3	3	3	3					