

절토사면 외관조사 현황도 (Face Map)

Scale = NONE

절토사면 위치 : 당고개절토사면(우측)

◆경사/방향 : 50 / 340
◆연 장 : 280.0m
◆높 이 : 31.0m

범 례	C.W.	Completely Weathered	완전풍화
	H.W.	Highly Weathered	심한풍화
	M.W.	Motherately Weathered	보통풍화
	S.W.	Slightly Weathered	약간풍화
	F.	Fresh	신 선

평면 파괴

계기 파괴

전도 파괴

표층 유실(토사)

기봉과지점

낙석

유실물 집적

세굴

낙석방지망

숏크리트

낙석방지울타리

아생동물보호울타리

격자블록+앵커

수평배수공

누수흔적

낙석방지옹벽

복볼트

내일링

산마루측구

단층

중배수구

소단배수구


통화도 측청

토양경도계

식생양호

식생보통

식생불량



Bieniawski의 RMR분류												No.	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	Set 6	Set 7	Set 8	Set 9	Set 10
												방 향 성	18/340	22/340	15/334	16/316						
간 격(m)		연 장(m)		틈 새(mm)		거칠기		충전물(mm)		풍화도		간 격 (m)	S3	S3	S3	S3						
> 2.0	S1	< 1.0	P1	tight	A1	매우거침	R1	void	F1	Fresh	6	연 장 성 (m)	P2	P2	P2	P2						
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거침	R2	hard	< 5	F2	S.W.	5	틈새(간극) (mm)	A3	A4	A3	A3					
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간거침	R3		> 5	F3	M.W.	3	거 칠 기	R3	R3	R3	R3					
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러움	R4	soft	< 5	F4	H.W.	1	충전물	F2	F2	F2	F2					
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	경면화	R5		> 5	F5	C.W.	0	풍화도	3	3	3	3					