





| 콘크리트 탄산화 깊이 측정 |           |                   |                     |                     |      |                    |                 |      |                                                                                      |
|----------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 교량명            |           | 만화교(부산)           |                     |                     |      |                    |                 |      |                                                                                      |
| NO             | 시험위치      | 탄산화<br>깊이<br>(mm) | 실측 피<br>복두께<br>(mm) | 탄산화<br>잔여깊이<br>(mm) | 경과년수 | 탄산화<br>속도계수<br>(A) | 잔존<br>수명<br>(년) | 평가등급 | 비 고                                                                                  |
| 1              | S2<br>바닥판 | 1.5               | 41.0                | 39.5                | 17   | 0.36               | 100년 이상         | a등급  |   |
| 2              | S6<br>바닥판 | 6.0               | 55.0                | 49.0                | 17   | 1.46               | 100년 이상         | a등급  |   |
| 3              | P2<br>교각  | 8.0               | 88.0                | 80.0                | 17   | 1.94               | 100년 이상         | a등급  |   |
| 4              | P4<br>교각  | 5.0               | 102.0               | 97.0                | 17   | 1.21               | 100년 이상         | a등급  |  |