

[도개교] 결과표

개별교량명 : 도개교														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>PnP GIRDER</i>	a	b	a	b	a	b	b	a	b	q	a	a
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>PnP GIRDER</i>	a	b	a	b	a	b	—	a	b	q	—	—
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>PnP GIRDER</i>	b	b	a	b	a	b	—	b	b	q	—	—
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>PnP GIRDER</i>	b	b	a	b	a	b	b	c	a	q	—	—
<i>S5</i>	<i>P4</i>	<i>PnP GIRDER</i>	a	b	a	a	a	b	—	b	b	q	—	—
<i>S6</i>	<i>P5</i>	<i>PnP GIRDER</i>	b	b	a	b	a	b	—	c	b	q	—	—
<i>S7</i>	<i>P6</i>	<i>PnP GIRDER</i>	a	b	a	b	a	b	a	b	a	q	—	—
<i>S8</i>	<i>P7</i>	<i>PnP GIRDER</i>	a	a	a	a	a	b	—	b	b	q	—	—
<i>S9</i>	<i>P8</i>	<i>PnP GIRDER</i>	a	b	a	a	a	b	—	b	b	q	—	—
	<i>A2</i>	<i>PnP GIRDER</i>							b	a	c	q	—	—
평균			0.133	0.200	0.100	0.200	0.100	0.200	0.200	0.125	0.250	—	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	—	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.024	0.040	0.005	0.014	0.003	0.004	0.018	0.011	0.050	—	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.176	
2. 상태평가 결과 =													B	

[도개교] 결과표

개별교량명 :	도개교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
도개교	PnP GIRDER	0.176	B	400	1.000	0.176
합계(Σ)				400	1.000	0.176
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.176
2. 상태평가 결과 =						B

[도개교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		도개교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
도개교	0.176	B	400	4	1,600	1.000	0.176
합계(Σ)			400	4	1,600	1.000	0.176
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.176
2. 상태평가 결과 =							B