

[단포교 상주방향] 결과표

개별교량명 : 단포교 상주방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		-	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	DR Girder	a	a	a	b	a	b	b	a	b	q	a	a
S2	P1	DR Girder	a	b	a	b	a	b	-	b	b	q	-	-
S3	P2	DR Girder	b	a	a	b	a	b	b	b	b	q	-	a
S4	P3	DR Girder	a	a	a	b	a	b	-	b	a	q	a	-
	A2								b	a	b	q	-	-
평균			0.125	0.125	0.100	0.200	0.100	0.200	0.200	0.160	0.180	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.023	0.025	0.005	0.014	0.003	0.004	0.018	0.014	0.036	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =														0.149
2. 상태평가 결과 =														B

[단포교 영천방향] 결과표

개별교량명 : 단포교 영천방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	DR Girder	a	a	b	b	a	b	b	b	b	q	-	a
S2	P1	DR Girder	a	a	a	b	a	b	-	b	b	q	a	-
S3	P2	DR Girder	a	a	b	b	a	b	b	b	a	q	-	a
S4	P3	DR Girder	a	a	a	b	a	b	-	b	b	q	a	-
	A2								b	a	b	q	-	-
평균			0.100	0.100	0.150	0.200	0.100	0.200	0.200	0.180	0.180	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.020	0.008	0.014	0.003	0.004	0.018	0.016	0.036	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.144	
2. 상태평가 결과 =													B	

[단포교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	단포교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.149	B	180	2	360	0.500	0.074
영천방향	0.144	B	180	2	360	0.500	0.072
합계(Σ)			360	4	720	1.000	0.146
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.146
2. 상태평가 결과 =							B