

[암기교] 결과표

개별교량명 : 암기교(상주)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	DR	a	b	b	c	b	c	c	a	b	q
S2	P1	DR	b	a	b	c	a	a	-	b	b	q
S3	P2	DR	a	a	b	c	a	b	b	b	b	q
S4	P3	DR	a	a	a	c	b	b	-	b	b	q
	A2								c	b	b	q
평균			0.125	0.125	0.175	0.400	0.150	0.225	0.333	0.180	0.200	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.019	0.031	0.007	0.016	0.005	0.005	0.023	0.027	0.050	-
1. 환산결함도 점수 =												0.182
2. 상태평가 결과 =												B

[암기교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	암기교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
암기교	0.182	B	180	4	720	1.000	0.182
합계(Σ)			180	4	720	1.000	0.182
<평가자 의견>							
1. 평가지수 = 0.182							
2. 상태평가 결과 = B							