

포장상태 평가 자료

신계교

노선명	방향	차로	조사연장 (km)	포장 형식	평균		HPCI	평가
					표면손상 SD	국제평탄성지수 IRI		
상주영천고속도로	상주	1	0.175	콘크리트	0	1.00	4.20	a
상주영천고속도로	상주	2	0.175	콘크리트	5	1.00	2.42	d
상주영천고속도로	영천	1	0.175	콘크리트	0	1.00	4.20	a
상주영천고속도로	영천	2	0.175	콘크리트	0	1.00	4.20	a

포장상태 평가 자료

신계교

[illegible]

노선명	관리주체	방향	차로	시점	종점	표면손상	국제평탄성지수
				(km)	(km)	SD(m ²)	IRI(m/km)
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.070	0.080	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.080	0.090	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.090	0.100	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.100	0.110	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.110	0.120	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.120	0.130	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.130	0.140	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.140	0.150	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.150	0.160	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.160	0.170	0.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.170	0.175	0.00	1.00