

포장상태 평가 자료

가천교

노선명	방향	차로	조사연장 (km)	포장 형식	평균		HPCI	평가
					표면손상 SD	국제평탄성지수 IRI		
상주영천고속도로	상주	1	0.315	콘크리트	945.0	1.00	0.48	e
상주영천고속도로	상주	2	0.315	콘크리트	945.0	1.00	0.48	e
상주영천고속도로	영천	1	0.315	콘크리트	397.5	1.00	0.80	e
상주영천고속도로	영천	2	0.315	콘크리트	397.5	1.00	0.80	e

포장상태 평가 자료

가천교

[illegible]

[illegible]

노선명	관리주체	방향	차로	시점	종점	표면손상	국제평탄성지수
				(km)	(km)	SD(m²)	IRI(m/km)
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.290	0.300	15.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.300	0.310	15.00	1.00
상주영천고속도로	상주영천고속도로㈜	영천	2	0.310	0.315	7.50	1.00