

[도개교] 결과표

개별교량명 : 도개교														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PnP GIRDER	a	b	a	b	a	b	b	b	b	q	-	a
S2	P1	PnP GIRDER	a	b	a	b	a	b	-	b	b	q	a	-
S3	P2	PnP GIRDER	b	b	a	b	a	b	-	b	b	q	-	-
S4	P3	PnP GIRDER	b	b	a	b	c	b	c	b	b	q	-	a
S5	P4	PnP GIRDER	a	b	a	a	a	b	-	b	b	q	-	-
S6	P5	PnP GIRDER	a	b	a	b	c	b	-	b	b	q	a	-
S7	P6	PnP GIRDER	a	b	a	b	a	b	b	b	b	q	-	-
S8	P7	PnP GIRDER	a	a	b	a	a	b	-	a	b	q	-	-
S9	P8	PnP GIRDER	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	-
	A2	PnP GIRDER							b	b	c	q	-	-
평균			0.122	0.178	0.111	0.167	0.167	0.200	0.250	0.190	0.220	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.022	0.036	0.006	0.012	0.005	0.004	0.023	0.017	0.044	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.174	
2. 상태평가 결과 =													B	

[도개교] 결과표

개별교량명 :	도개교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
도개교	PnP GIRDER	0.174	B	400	1.000	0.174
합계(Σ)				400	1.000	0.174
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.174
2. 상태평가 결과 =						B

[도개교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		도개교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
도개교	0.174	B	400	4	1,600	1.000	0.174
합계(Σ)			400	4	1,600	1.000	0.174
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.174
2. 상태평가 결과 =							B