

도로교량 하자 목록(3공구)

[illegible]

도로교량 하자 목록(3공구 - 도개교)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	도개교(S3~S4)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 파손		
				

점검위치	-	도개교(S1~S7)	사진번호	#02
점검내용		거더 파손, 박리, 박락		
				

사진대지

점검위치	-	도개교(S6)	사진번호	#03
점검내용		거더 망상균열		
				
점검위치	-	도개교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	도개교(A1)	사진번호	#05
점검내용	교대 백태			



점검위치	-	도개교(A2)	사진번호	#06
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm이상)			



사진대지

점검위치	-	도개교(P1~P8)	사진번호	#07
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	도개교(P2~P7)	사진번호	#08
점검내용		교각 재료분리		
				

사진대지

점검위치	- 도개교(P7)	사진번호	#09
점검내용	교각 망상균열 보수됨		
			
점검위치	0 0	사진번호	#10
점검내용	0		

도로교량 하자 목록(3공구 - 신계교)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	신계교(S3)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 박리		
				

점검위치	-	신계교(S4)	사진번호	#02
점검내용		거더 인양홀 박락		
				

사진대지

점검위치	-	신계교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	신계교(P1~P4)	사진번호	#04
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	신계교(P1)	사진번호	#05
점검내용	교각 박리			



점검위치	-	신계교(P2)	사진번호	#06
점검내용	교각 망상균열 보수됨			

