


도로교량 하자 목록(1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	양방향	승곡교(P1)	STA 0.05k 교각 코핑부 균열	#01
2	양방향	승곡교(P2)	STA 0.08k 교각 코핑부 균열	#02
3	-	낙동JCT R-G교(S1)	낙동JCT연결로 바닥판하면 백태	#03
4	영천방향	상촌생태육교(A)	교대 백태	#04
5	영천방향	상촌생태육교(P)	교각 백태	#05

사진대지

점검위치	양방향	승곡교(P1)	사진번호	#01
점검내용		STA 0.05k 교각 코핑부 균열		
				

점검위치	양방향	승곡교(P2)	사진번호	#02
점검내용		STA 0.08k 교각 코핑부 균열		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT R-G교(S1)	사진번호	#03
점검내용		낙동JCT연결로 바닥판하면 백태		
				

점검위치	영천방향	상촌생태육교(A)	사진번호	#04
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	영천방향 상촌생태육교(P)	사진번호	#05
점검내용	교각 백태		
			