

도로교량 하자 목록(7공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	치산생태육교(A1)	STA 57.86k 교대 백태	#01
2	영천	치산생태육교(A1)	STA 57.86k 교대 백태	#02
3	양방향	치산생태육교(P1)	STA 57.86k 교각 백태	#03

사진대지

점검위치	상주	치산생태육교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 57.86k 교대 백태		
				

점검위치	영천	치산생태육교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 57.86k 교대 백태		
				

사진대지

점검위치	양방향	치산생태육교(P1)	사진번호	#03
점검내용		STA 57.86k 교각 백태		
				