

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	원당육교(A1)	STA 88.22k 교대 균열	#01
2				#02
3				#03
4				#04
5				#05
6				#06
7				#07
8				#08
9				#09
10				#10
11				#11
12				#12
13				#13
14				#14
15				#15

사진대지

점검위치	-	원당육교(A1)	사진번호	#01
점검내용	STA 88.22k 교대 균열			
				