

[행주산성JCT교] 결과표

개별교량명 : 행주산성JCT교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	a	a	a	a	a	a	b	b	b	q	a	a
S2	P1	STB	a	a	a	a	a	a	-	a	b	q	-	a
S3	P2	STB	a	a	a	a	a	a	-	a	b	q	-	-
	A2								c	a	b	q	-	-
평균			0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.300	0.125	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.020	0.005	0.007	0.003	0.002	0.027	0.011	0.040	-	0.004	0.003

1. 환산결함도 점수 =

0.140

2. 상태평가 결과 =

B

[행주산성JCT교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		행주산성JCT교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
행주산성JCT교	0.140	B	110.0	1	110	1.000	0.140
합계(Σ)			110.0	1.0	110.0	1.0	0.140
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.140
2. 상태평가 결과 =							B