

[서문11교(서울방향)] 결과표

개별교량명 : 서문11교(서울방향)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>STB</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>A2</i>								<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	-	<i>a</i>
평균			0.400	0.100	0.100	0.100	0.100	0.200	0.400	0.100	0.150	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.072	0.020	0.005	0.007	0.003	0.004	0.036	0.009	0.030	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.193	
2. 상태평가 결과 =													B	

[서문11교(문산방향)] 결과표

개별교량명 : 서문11교(문산방향)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>STB</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>A2</i>								<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	<i>-</i>	<i>a</i>
평균			0.200	0.200	0.100	0.700	0.100	0.200	0.200	0.250	0.100	<i>-</i>	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	<i>-</i>	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.036	0.040	0.005	0.049	0.003	0.004	0.018	0.023	0.020	<i>-</i>	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.205	
2. 상태평가 결과 =													<i>B</i>	

교 량 명 :		서문11교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
서문11교(서울방향)	0.193	B	55	2	110	0.440	0.085
서문11교(문산방향)	0.205	B	70	2	140	0.560	0.115
합계(Σ)			125	4	250	1.000	0.199
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.199
2. 상태평가 결과 =							B