

[남고양IC2교(STB)] 결과표

개별교량명 : 남고양IC2교(STB)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>P0</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	c	a	a	a	-	-	a	-
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q	a	a
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	b	-	a	a	q	-	a
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	a	-	a	a	q	-	-
<i>S5</i>	<i>P4</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	a	-	a	a	q	-	-
<i>S6</i>	<i>P5</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	c	-	b	a	q	-	-
<i>S7</i>	<i>P6</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	-
<i>S8</i>	<i>P7</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	a
	<i>A1</i>								a	a	b	q	-	-
평균			0.100	0.100	0.100	0.100	0.138	0.150	0.100	0.144	0.150	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.020	0.005	0.007	0.004	0.003	0.009	0.013	0.030	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.116	
2. 상태평가 결과 =													A	

[남고양IC2교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		남고양IC2교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
남고양IC2교(STB)	0.116	A	441.828	2	884	0.886	0.103
남고양IC2교(라멘)	0.134	B	57.035	2	114	0.114	0.015
합계(Σ)			498.863	4	998	1.000	0.118
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.118
2. 상태평가 결과 =							A