

[고양분기점 11교] 결과표

개별교량명 : 고양분기점 11교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>S.T.B</i>	b	b	a	a	a	c	b	c	c	q	a	a
	<i>A2</i>								b	c	a	q	-	a
평균			0.200	0.200	0.100	0.100	0.100	0.400	0.200	0.400	0.250	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.036	0.040	0.005	0.007	0.003	0.008	0.018	0.036	0.050	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.210	
2. 상태평가 결과 =													B	

[고양분기점 11교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	고양분기점 7교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
고양분기점 11교	0.210	B	60	1	60	1.000	0.210
합계(Σ)			60	1	60	1.000	0.210
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.210
2. 상태평가 결과 =							B