

[원당천(R-A)교(퇴계원 확장부)] 결과표

개별교량명 : 원당천(R-A)교(퇴계원 확장부)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>S.T.B</i>	a	a	q	a	c	c	a	a	a	q	-	-
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>S.T.B</i>	a	a	q	a	c	a	-	a	a	q	a	-
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>S.T.B</i>	a	a	q	a	c	a	-	c	a	q	-	a
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>S.T.B</i>	a	a	q	a	c	c	-	a	a	q	-	-
	<i>A2</i>	<i>S.T.B</i>							a	a	a	q	-	a
평균			0.100	0.100	-	0.100	0.400	0.250	0.100	0.160	0.100	-	0.100	0.100
가중치			18	25	-	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.025	-	0.007	0.012	0.005	0.009	0.014	0.020	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.117	
2. 상태평가 결과 =													A	

[원당천(R-A)교(퇴계원 확장부)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		원당천(R-A)교(퇴계원 확장부)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
원당천(R-A)교 (퇴계원 확장부)	0.117	A	200	1	200	1.000	0.117
합계(Σ)			200	1	200	1.000	0.117
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.117
2. 상태평가 결과 =							A