

[서문22교(서울)(BH)] 결과표

개별교량명 : 서문22교(서울)(BH)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>BH</i>	a	a	b	a	c	a	a	a	a	q	-	a
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>BH</i>	b	b	b	a	a	b	-	a	a	q	-	a
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>BH</i>	b	b	a	a	a	a	-	b	a	q	-	-
평균			0.167	0.167	0.167	0.100	0.200	0.133	0.100	0.133	0.100	-	-	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	-	7
(평균X가중치)/가중치합			0.030	0.033	0.008	0.007	0.006	0.003	0.009	0.012	0.020	-	-	0.007
1. 환산결함도 점수 =														0.135
2. 상태평가 결과 =														B

[서문22교(서울)(STB)] 결과표

개별교량명 : 서문22교(서울)(STB)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	c	b	b	a	b	q	a	-
<i>S5</i>	<i>P4</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	a	b	-	b	a	q	-	-
<i>S6</i>	<i>P5</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	a	b	-	b	a	q	-	-
<i>S7</i>	<i>P6</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	a	b	-	a	b	q	-	-
<i>S8</i>	<i>P7</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	a	b	-	a	a	q	a	-
<i>S9</i>	<i>P8</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	c	a	-	a	a	q	-	a
	<i>A2</i>	<i>STB</i>							c	a	b	q	-	a
평균			0.200	0.100	0.100	0.100	0.200	0.183	0.300	0.129	0.143	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.036	0.020	0.005	0.007	0.006	0.004	0.027	0.012	0.029	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.152	
2. 상태평가 결과 =													B	

[서문22교(서울)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		서문22교(서울)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
서문22교(서울)(BH)	0.135	B	180.0	3	540.0	0.338	0.046
서문22교(서울)(STB)	0.152	B	352.0	3	1,056.0	0.662	0.100
합계(Σ)			532.0	6	1,596.0	1.000	0.146
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.146
2. 상태평가 결과 =							B