

[내포IC R-B1교] 결과표

개별교량명 : 내포IC R-B1교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	IPC 거더	b	a	a	b	b	c	b	a	b	q	a	a
	A2								b	a	b	q	-	a
평균			0.200	0.100	0.100	0.200	0.200	0.400	0.200	0.100	0.200	-	0.100	0.100
가중치			20	20	3	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.040	0.020	0.003	0.014	0.006	0.008	0.018	0.009	0.040	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.165	
2. 상태평가 결과 =													B	

[내포IC R-B1교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		내포IC R-B1교					
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
내 포IC R-B1교	0.165	B	51	2	102	1.000	0.165
합계(Σ)			51	2	102	1	0.165
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.165
2. 상태평가 결과 =							B