

[내포IC R-A교] 결과표

개별교량명 : 내포IC R-A교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>S.T.B 거더</i>	a	a	a	a	a	b	b	b	b	q	-	-
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>S.T.B 거더</i>	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q	-	-
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>S.T.B 거더</i>	b	b	a	a	a	c	-	a	c	q	a	a
	<i>A2</i>								b	a	c	q	-	a
평균			0.133	0.133	0.100	0.100	0.100	0.267	0.200	0.125	0.300	-	0.100	0.100
가중치			20	20	3	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.027	0.027	0.003	0.007	0.003	0.005	0.018	0.011	0.060	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													<i>0.168</i>	
2. 상태평가 결과 =													<i>B</i>	

[내포IC R-A교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		내포IC R-A교					
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
내 포IC R-A교	0.168	B	179	1	179	1.000	0.168
합계(Σ)			179	1	179	1.000	0.168
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.168
2. 상태평가 결과 =							B