

견달산터널
(문산방향)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

다. 주변상태 결함점수 산정

터널주변	결함점수 배점		결함점수	비고
배수상태	오염없음		0.00	
	막힘			
지반상태	풍화변질 및 단층파쇄대	영향범위 외	1.00	
갱문상태	손상없음		0.50	
공동구상태	덮개파손		0.00	
	공동구 내부 양호			
특수조건	낙수 및 동결위험 없음		0.00	
합 계			1.50	

기본시설 상태평가

기본시설 상태평가

구분	누수	파손 및 손상	재질업화							주변상태					결합점수합계
			박리	충분리 및 박락	백태	재료분리	철근노출	탄산화	열화물	배수상태	지반상태	경로상태	공동구상태	특수조건	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	3.50
기본시설 결함지수(F) = ∑ 결함점수 (3.50) / 34 = 0.103							대표등급 : A								

라.

기본시설 상태평가

구분	결함지수	상태평가	연장(a)	연장비	환산결함지수
NATM 터널(철근)	0.058	A	119.00	0.370	0.022
NATM 터널(무근)	0.103	A	202.00	0.630	0.065
결함지수					0.086
상태평가 등급					A