

서울춘천고속도로 정밀점검용역(1구간) 월 문 3 터 널 (서울) 사 진 첩

2016. 07.



(주)하이콘엔지니어링
Highcon Engineering Consultants



내 용	터널 설명판
-----	--------



내 용	터널 내부전경
-----	---------



내 용	시점부 갱구부 전경
-----	------------



내 용	종점부 갱구부 전경
-----	------------



내 용	천장부 전경
-----	--------



내 용	바닥부 전경
-----	--------



내 용	고소차를 이용한 접근조사 전경
-----	------------------



내 용	고소차를 이용한 내구성조사
-----	----------------

포장-1



내 용 J1~J2 경계부 아스콘 파손

포장-2



내 용 J24 줄눈 부 박리(A=0.1X0.2)

포장-3



내 용 J38~J39 줄눈 부 박리(A=0.1X0.1)

포장-4



내 용 J101~J102 재료분리(A=0.1X0.1)

포장-5



내 용 J106~J107 재료분리(A=0.2X0.2)

포장-6



내 용 J107~J108 재료분리(A=0.1X0.1)

천장-1



내 용 J4~J5 천장부 재료분리(A=1.0X2.0)

천장-2



내 용 J6~J7 천장부 보수부 재균열(CW=0.5)

천장-3



내 용 J20~J21 천장부 균열(CW=0.3)

천장-4



내 용 J28~J29 천장부 균열보수 흔적

천장-5



내 용 J34~J35 보수부 재균열(CW=0.3)

천장-6



내 용 J49 보수부 재박리(A=0.1X0.6)

천장-7



내 용 J65 박리(A=0.3X1.0)

천장-8




내 용 J66 박리(A=0.1X1.2)

벽체-1



내 용 J6~J7 좌벽체 균열보수 흔적

벽체-2



내 용 J7~J8 우벽체 타일파손 4EA

벽체-3




내 용 J22~J23 불규칙균열 보수흔적

벽체-4



내 용 J65 우벽체 타일파손 2EA

벽체-5



내 용 J67~J68 균열 보수흔적

벽체-6



내 용 J97~J98 좌벽체 타일파손 5EA

배수시설-1



내 용 J5~J6 우측 배수구 이물질퇴적

배수시설-2



내 용 J18~J19 우측 배수구 토사퇴적

배수시설-3



내 용 J39~J40 좌측 배수구 토사퇴적

배수시설-4



내 용 J56~J57 우측 배수구 토사퇴적

공동구-1



내 용 J10~J11 우측 공동구 덮개파손

공동구-2



내 용 J32 좌측 공동구 연석파손

사면-1



내 용 시점부 사면 전경

사면-2



내 용 시점 갱구부 상부 전경

사면-3



내 용 종점부 사면 전경

사면-4



내 용 종점 갱구부 상부 전경

방재설비-1



내 용 소화기 설치상태 양호

방재설비-2



내 용 소화기 및 비상전화기 설치상태 양호

조명설비-1



내 용 조명설비 설치상태 양호



내 용 철근 배근 및 피복두께 탐사



내 용 반발경도시험



내 용 탄산화 깊이 측정