

1. 교면포장


노문1교(양양) 외관조사망도
(교면포장 제1경간)

손 상 물 량 표

변 호	신 구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	구	후타재균열	0.1	0.9		3	270 m
2	구	신축담개판 고정상태 불량				2	600 EA
3	구	균열	0.2	1.0		1	1.00 m
4	구	균열	0.2	1.0		1	1.00 m
5	구	균열	0.2	1.0		2	2.00 m
6	신	균열	0.2	1.0		1	1.00 m
7	신	틀돌 및 철근노출	0.2	1.60	10	1	320 m'
8	신	틀돌 및 철근노출	0.2	2.90	10	1	580 m'
9	신	신축이음장치 본체부식		3.0		1	3.00 m
10	신	유간토사퇴적	12.0	0.1		1	1.20 m'
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

기 존 정 경		정 경		비 고	
○		○		2016년 정경	

← 서울방향(A1) → 춘천방향(P1)



KEY	PLAN	SECTION		비고
		서울	춘천	
A1	P1	신축담개판 고정상태 불량 (ZEA)	후타재균열	노문1교(양양)
P2	P2	신축이음장치 본체부식 (ZEA)	신축담개판 고정상태 불량	서울출판고속도로 정밀점검영역(2구간)
P3	P3	균열	균열	정감기관 백양엔지니어링(주)
P4	P4	균열	균열	노문1교(양양) 교면포장 외관조사망도(제1경간)
P5	P5	균열	균열	
P6	P6	균열	균열	
A2	A2	균열	균열	도면번호 1 / 29




노문1교(양양) 외관조사망도
(교면포장 제2경간)

신상량표

번 호	신 구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	신	균열	0.2	1.2	1	1.20	m
2	신	균열	0.2	1.0	1	1.00	m
3	신	균열	0.2	1.40	1	14.00	m
4	신	균열	0.2	1.30	1	13.00	m
5	신	균열	0.2	1.0	1	1.00	m
6	신	균열	0.2	1.50	1	15.00	m
7	신	균열	0.2	1.0	1	1.00	m
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

← 서울방향(P1)

← 춘천방향(P2) →



시설물명	노문1교(양양)
영역명	서울출판고속도로 정밀점검영역(2구간)
점검기관	백양엔지니어링(주)
도면명	노문1교(양양) 교면포장 외관조사망도(제2경간)
도면번호	2 / 29

기 존 정 량	정 량	비 고
○	○	2016년 정량


노문1교(양양) 외관조사망도
(교면포장 제3경간)

신상량표



번 호	신 구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	구	관절부 베타	0.1	1.0	1	0.10	m
2	신	관절	0.2	2.0	1	2.00	m
3	신	관절	0.2	0.8	1	0.80	m
4	신	관절	0.2	11.0	1	11.00	m
5	신	관절	0.2	5.0	1	5.00	m
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 준 정 량	○	2016년 정량
---	---------	---	----------

← 서울방향(P2)



→ 춘천방향(P3)



시설물명	면적	소재	소재	소재	소재
노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)
서울출판고속도로 정밀정량영역(2구간)	서울출판고속도로 정밀정량영역(2구간)	서울출판고속도로 정밀정량영역(2구간)	서울출판고속도로 정밀정량영역(2구간)	서울출판고속도로 정밀정량영역(2구간)	서울출판고속도로 정밀정량영역(2구간)
정량기관	정량기관	정량기관	정량기관	정량기관	정량기관
노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)
노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)
노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)	노문1교(양양)




노문1교(양양) 외관조사망도
(교면포장 제4경간)

신상량표

번 호	신 구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	신	관열	0.2	1.0	1	1.00	m
2	신	틀돌 및 철근노출	0.2	13.0	10	1	2.60 m ²
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 준 정 경	○	2016년 정경
---	---------	---	----------

← 서울방향(P3) → 춘천방향(P4)



시설물명		노문1교(양양)	
영역	면적	서울출판고속도로 정밀정경영역(2구간)	
장강기관	배양엔지니어링(주)		
도면	면적	노문1교(양양) 교면포장 외관조사망도(제4경간)	
도면번호		4 / 29	




노문1교(양양) 외관조사망도
(교면포장 제6경간)

손상량 표

번	신구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	신	관열	0.2	10.0	1	1000	m
2	신	틀음 및 철근노출	0.2	14.0	10	1	280 m'
3	신	관열	0.2	3.0	1	300	m
4	신	관열	0.2	1.0	1	100	m
5	신	틀음 및 철근노출	0.2	9.0	10	1	180 m'
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 존 정 장	○	2016년 정 장
---	---------	---	-----------

← 서울방향(P5) → 춘천방향(P6)



시설물명	노문1교(양양)
영역명	서울출판고속도로 정밀점검용역(2구간)
점검기관	박양엔지니어링(주)
도면명	노문1교(양양) 교면포장 외관조사망도(제6경간)
도면번호	6 / 29

노문1교(양양) 외관조사망도
(교면포장 제7경간)




손상률량표

번 호	신 구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	구	후타재균열	02	09		5	m
2	구	신축담개판 고정상태 불량				1	300 EA
3	신	관열	02	10		1	100 m
4	신	틀몸 및 철근노출	02	90	10	1	180 m ²
5	신	관열	02	10		1	100 m
6	신	관열	02	60		1	600 m
7	신	관열	02	60		1	600 m
8	신	관열	02	10		1	100 m
9	신	관열	02	30		1	300 m
10	신	틀몸 및 철근노출	02	50	10	1	100 m ²
11	신	신축이음장치 본체부식	30			1	300 m
12	신	유간토사퇴적	120	01		1	120 m ²
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 준 정 경	○	2016년 정 경
---	---------	---	-----------

← 서울방향(P6)

→ 춘천방향(A2)



시설물명	노문1교(양양)
영역명	서울춘천고속도로 정밀점검영역(2구간)
점검기관	백양엔지니어링(주)
도면명	노문1교(양양) 교면포장 외관조사망도(제7경간)
도면번호	7 / 29

2. 거더외부


노문1교(양양) 외관조사망도
(거더외부 제3경간)

신상량표



변호	신구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기존정경	○	2016년 정경
---	------	---	----------

← 서울방향(P2)



→ 춘천방향(P3)



시설물명	노문1교(양양)	백 타	타
영역명	서울출판고속도로 정민점경유역(2구간)	이도탑적	수
정경기관	백양엔지니어링(주)	재료분리	화
도면명	노문1교(양양) 거더외부 외관조사망도(제3경간)	부식	파손
도면번호	10 / 29	기타	


노문1교(양양) 외관조사망도
(거더외부 제4경간)

신상량표



번 호	신 구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 존 정 경	○	2016년 정경
---	---------	---	----------

← 서울방향(P3)




→ 춘천방향(P4)



간격	박 리	배 태
상하관통	수	이동형
상하관통	화	재료분리
상하관통	수	부식
상하관통	파손	기타

시설물명	노문1교(양양)
영역명	서울출판고속도로 정민점경용역(2구간)
장강기관	백양엔지니어링(주)
도면명	노문1교(양양) 거더외부 외관조사망도(제4경간)
도면번호	11 / 29

노문1교(양양) 외관조사만도
(거더외부 제7경간)





신상 모델 랭 표									
번 호	신 구	손상내용	손상규모					비고	
			폭	길이	깊이	개소	수량		단위
1	신	균열	0.2	2.5		1	250	m	
2	신	균열	0.1	0.4		1	040	m	
3	신	균열	0.1	0.6		1	060	m	
4	신	균열	0.2	2.5		1	250	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

○	ગી.કે.સુ.	સુ.	સુ.	કુ.	સા.
2016જ સુ.સુ.					


[illegible]

3. 거더내부


노문1교(양양) 외관조사만도
(거더내부 제1경간)



번 호		손상내용	손상규모				비고
신 구	폭		길이	개소	수량	단위	
1	신	관렬	0.1	1.5	2	300	m
2	신	관렬	0.1	0.3	1	030	m
3	신	관렬	0.1	0.6	2	120	m
4	신	관렬	0.1	0.5	1	050	m
5	신	관렬	0.1	2.4	1	240	m
6	신	관렬	0.2	1.5	1	150	m
7	신	관렬	0.2	0.4	1	040	m
8	신	관렬	0.1	1.0	1	100	m
9	신	관렬	0.1	2.6	1	260	m
10	신	관렬	0.1	0.6	1	060	m
11	신	관렬	0.1	2.8	3	840	m
12	신	관렬	0.1	0.5	1	050	m
13	신	관렬	0.1	3.0	1	300	m
14	신	관렬	0.1	1.0	1	100	m
15	신	관렬	0.1	0.9	1	090	m
16	신	관렬	0.1	2.4	1	240	m
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

[illegible]


노문1교(양양) 외관조사만도
(거더내부 제3경간)



신상정보										
번호	성명	성별	신상규모				비고			
			둘	길이	깊이	개소		수량	단위	
1	신민	남성	0.1	0.6		5	300	m		
2	신민	남성	0.3	1.0			1	100	m	
3	신민	남성	0.1	0.5		1	050	m		
4	신민	남성	0.1	0.6		1	060	m		
5	신민	남성	0.1	0.6		1	060	m		
6	신민	남성	0.1	1.0		1	100	m		
7	신민	남성	0.1	2.0		1	200	m		
8	신민	남성	0.1	1.2		1	120	m		
9	신민	남성	0.1	1.5		1	150	m		
10	신민	남성	0.1	2.0		1	200	m		
11	신민	남성	0.1	1.3		1	130	m		
12	신민	남성	0.1	2.1		1	210	m		
13	신민	남성	0.1	1.5		1	150	m		
14	신민	남성	0.1	0.6		1	060	m		
15	신민	남성	0.1	1.7		1	170	m		
16	신민	남성	0.1	1.5		1	150	m		
17	신민	남성	0.1	1.4		1	140	m		
18	신민	남성	0.1	0.6		1	060	m		
19	신민	남성	0.1	1.0		1	100	m		
20	신민	남성	0.1	1.1		1	110	m		
21	신민	남성	0.1	1.4		1	140	m		
22	신민	남성	0.1	1.0		1	100	m		
23	신민	남성	0.1	2.0		1	200	m		
24	신민	남성	0.1	1.0		1	100	m		
25	신민	남성	0.1	2.3		1	230	m		
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

○	ಗಿ	ಸಂ	ಸಂ	ಸಂ	ಸಂ	ಸಂ
○	2016ನೇ ಸಂ					

노문1교(양양) 외관조사망도
(거터내부 제4경관)




상 물 량 표

번 호	신 구	순상내용				비고
		폭	길이	개소	수량	
1	신	0.1	1.0	1	1.00	m
2	신	0.1	0.6	1	0.60	m
3	신	0.1	0.5	1	0.50	m
4	신	0.2	0.6	3	1.80	m
5	신	0.1	0.6	1	0.60	m
6	신	0.1	0.3	1	0.30	m
7	신	0.2	0.5	1	0.50	m
8	신	0.2	1.2	10	1.20	m
9	신	0.2	1.8	1	1.80	m
10	신	0.1	4.0	1	4.00	m
11	신	0.1	1.3	1	1.30	m
12	신	0.1	0.7	1	0.70	m
13	신	0.1	10.5	1	10.50	m
14	신	0.1	2.5	1	2.50	m
15	신	0.1	1.8	1	1.80	m
16	신	0.1	1.0	2	2.00	m
17	신	0.1	1.2	1	1.20	m
18	신	0.1	1.0	1	1.00	m
19	신	0.1	1.5	1	1.50	m
20	신	0.1	1.0	1	1.00	m
21	신	0.1	2.0	1	2.00	m
22	신	0.1	1.3	1	1.30	m
23	신	0.1	2.5	1	2.50	m
24	신	0.1	1.5	1	1.50	m
25	신	0.1	1.0	1	1.00	m
26	신	0.1	1.0	1	1.00	m
27	신	0.1	2.2	1	2.20	m
28	신	0.1	1.2	1	1.20	m
29	신	0.1	1.4	1	1.40	m
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

기 존 정 경		정 경 별 례		2016년 정경	
○			○		


KEY		PLAN		SECTION	
← 서울		← 서울		← 서울	
→ 춘천		→ 춘천		→ 춘천	
A1	P1	A1	P1	A1	P1
A2	P2	A2	P2	A2	P2
P3	P3	P3	P3	P3	P3
P4	P4	P4	P4	P4	P4
P5	P5	P5	P5	P5	P5
P6	P6	P6	P6	P6	P6
A2	A2	A2	A2	A2	A2
노문1교(양양)		노문1교(양양)		노문1교(양양)	
서울출판고속도로 정밀점검용역(2구간)		서울출판고속도로 정밀점검용역(2구간)		서울출판고속도로 정밀점검용역(2구간)	
정경기관		정경기관		정경기관	
도면번호		도면번호		도면번호	
18 / 29		18 / 29		18 / 29	

노문1교(양양) 외관조사망도
(거터내부 제6경간)



← 서울방향(P5)



춘천방향(P6) →



신상량표


변신	순서	순서내용	순상규모				비고
			폭	길이	개수	수량	
1	신	관	0.1	0.6	1	0.60	m
2	신	관	0.2	0.6	2	1.20	m
3	신	관	0.2	0.5	1	0.50	m
4	신	관	0.2	1.5	1	1.50	m
5	신	관	0.1	1.3	1	1.30	m
6	신	관	0.1	8.0	1	8.00	m
7	신	관	0.1	2.3	1	2.30	m
8	신	관	0.1	1.2	1	1.20	m
9	신	관	0.1	1.8	1	1.80	m
10	신	관	0.1	2.0	1	2.00	m
11	신	관	0.1	3.0	1	3.00	m
12	신	관	0.1	2.0	1	2.00	m
13	신	관	0.1	3.0	1	3.00	m
14	신	관	0.1	2.0	1	2.00	m
15	신	관	0.1	10.0	1	10.00	m
16	신	관	0.1	3.0	1	3.00	m
17	신	관	0.1	2.0	2	4.00	m
18	신	관	0.1	9.0	1	9.00	m
19	신	관	0.1	1.5	1	1.50	m
20	신	관	0.1	8.0	1	8.00	m
21	신	관	0.1	2.3	1	2.30	m
22	신	관	0.1	3.5	1	3.50	m
23	신	관	0.1	2.0	1	2.00	m
24	신	관	0.1	2.4	1	2.40	m
25	신	관	0.1	2.5	1	2.50	m
26	신	관	0.1	1.2	1	1.20	m
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기	존	정	경	레	2016년	정	경
---	---	---	---	---	---	-------	---	---



시	설	물	명	노	문	1	교	(	양	양)
영	역	명	서울	충	청	고	속	도	로	정
정	강	기	관	백	양	엔	지	니	어	일
도	면	명	노	문	교	(	양	양)	거	터
도	면	면	호	20	/	29				

노문1교(양양) 외관조사망도
(거더내부 제7경간)



[illegible]

○	ગિ ક્ષે	સર	સર	સર	સર
સર					
○	સર				સર
2016					

K E Y	← 서측 반전 →	S E C T I O N						부		간	파	리	배	타
								방	방	방	방	방	방	방
								방	방	방	방	방	방	방
								방	방	방	방	방	방	방
								방	방	방	방	방	방	방
P L A N	← 서측 반전 →	S E C T I O N						부		간	파	리	배	타
								방	방	방	방	방	방	방
								방	방	방	방	방	방	방
								방	방	방	방	방	방	방
								방	방	방	방	방	방	방

4. 요약

노문1교(양양) 외관조사망도
(교각 P1)





손상량표

변호	신구	손상내용	손상규모					비고
			폭	길이	개소	수량	단위	
1	신	균열	0.2	50	1	500	m	
2	신	균열	0.2	14	1	140	m	
3	신	균열	0.2	30	2	600	m	
4	신	균열	0.2	15	1	150	m	
5	신	SolePlate 부식			2	200	EA	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								



○ 기 존 정 경 ○ 정 경

2016년 정경



시설물명	노문1교(양양)
영역명	서울출천고속도로 정밀점검용역(2구간)
점검기관	백양엔지니어링(주)
도면명	노문1교(양양) 교각(P1) 외관조사망도
도면번호	22 / 29



노문1교(양양) 외관조사망도
(교각 P3)



손상량 표

변신구호	손상내용	손상규모				비고
		폭	길이	개소	수량	
1 신	SolePlate 부식			2	200	EA
2 신	반침몰콘크리트	01	0.1	3	0.30	m
3 신	반침몰콘크리트	01	0.1	1	0.10	m
4 구	균열	01	0.5	1	0.50	m
5 신	균열	02	0.6	1	0.60	m
6 구	균열	02	0.7	1	0.70	m
7 신	균열	01	1.0	1	1.00	m
8 신	균열	02	0.2	1	0.20	m
9 신	균열	01	2.0	1	2.00	m
10 신	균열	01	2.0	1	2.00	m
11 신	균열	01	2.0	1	2.00	m
12 신	균열	01	1.0	1	1.00	m
13 신	균열	02	1.2	1	1.20	m
14 신	침함	02	0.2	10	1.004	m
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


○	기 존 정 경	○	2016년 정 경
---	---------	---	-----------




시설물명	노문1교(양양)
영역명	서울출판고속도로 정밀점검영역(2구간)
점검기관	백양엔지니어링(주)
도면명	노문1교(양양) 교각(P3) 외관조사망도
도면번호	24 / 29

5. ۞۞۞

노문1교(양양) 외관조사망도
(교대 A1)



[정면] ⑥ 균열 0.1/0.4(2EA)



[좌측면]

[정면]

[우측면]


손상률량표

변호	신구	손상내용	손상규모					비고
			폭	길이	개수	수량	단위	
1	구	균열	0.3	2.0	1	200	m	
2	구	균열	0.3	2.0	1	200	m	
3	구	균열	0.3	1.5	1	150	m	
4	구	균열	0.1	1.0	1	100	m	
5	신	발암Con'c 균열	0.1	0.4	1	040	m	
6	신	균열	0.1	0.4	2	080	m	
7	신	균열	0.1	1.5	1	150	m	
8	신	발암Con'c 균열	0.1	0.3	1	030	m	
9	신	발암Con'c 균열	0.2	0.4	1	040	m	
10	신	균열	0.1	0.4	1	040	m	
11	신	발암Con'c 균열	0.1	0.4	2	080	m	
12	신	배수관 용접부 이격			1	100	EA	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

○	기	존	정	경	○	2016년	정	경
---	---	---	---	---	---	-------	---	---

KEY	SECTION									
	파 리	부 수	형 화	파 리, 등 벨	파 손	배 태	시	설	물	영
							노문1교(양양)			
							서울출판고속도로 정밀점검영역(2구간)			
							점검기관 박양엔지니어링(주)			
							도 면 명 노문1교(양양) 교대(A1) 외관조사망도			
							도면번호 28 / 29			

노무1교(양양) 외관조사마도
(교대 A2)



신상 정보									
번호	신구	손상내용	손상규모					비고	
			폭	깊이	개소	수량	단위		
1	구	균열	0.1	1.5	1	1.50	m		
2	신	바리	0.3	0.3	10	1	0.09	m²	
3	신	틀들	0.2	0.4	10	1	0.08	m²	
4	구	배수관 융합 이격				1	1.00	EA	
5	신	바닥(Conc) 균열	0.1	0.2	1	0.20	m		
6	신	균열	0.1	2.4	1	2.40	m		
7	신	균열	0.2	2.0	1	2.00	m		
8	신	균열	0.3	0.6	1	0.60	m		
9	신	균열	0.2	1.3	1	1.30	m		
10	신	균열	0.1	0.8	1	0.80	m		
11	신	바닥보강철하	1.0	3.0	1	3.00	m²		
12	신	배수관 파손		2.0	1	2.00	m		
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

○	ମୂଳ	ମୂଳ	ମୂଳ	ମୂଳ
○	ମୂଳ	ମୂଳ	ମୂଳ	ମୂଳ

K E Y		S E C T I O N		50					전				
				간격	바리	배태	시정물명	노면1교(양양)					
				양상단면	부수	이토포적	영역	서울특별시 고속도로 정밀정원공역(2구간)					
				호칭	형	재료보리	정장기관	백양엔지니어링(주)					
				체수	바리/노면	부식	노면	노면1교(양양) 교대(A2) 외관조서양도					
				포트홀	파손	기타	도면번호 29 / 29						