

다
님
사
조
관
의

(
부
님
양
님
)
교
대
중
서

1. 교면포장

서종대교(양양) 외관조사망도
(교면표장 제1경간)




신상물량표

번 호	구	손상내용	손상규모						비고
			폭	길이	깊이	개소	수량	단위	
1	구	후타제균열	0.2	0.8		4	320	m	
2	구	유간토사됨적	0.4	3.5		1	140	m'	
3	신	배수구덮개 파손					1	100	EA
4	신	후타제 돌돌	0.2	2.0	30	1	0.40	m'	
5	신	유간토사됨적	0.4	2.0		1	0.80	m'	
6	신	후타제 파손	0.1	0.1	30	1	0.01	m'	
7	구	균열	0.3	2.0		10	2000	m	
8	구	균열	0.3	1.5		5	750	m	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

○	기 준 정 량	○	금 회 정 량
---	---------	---	---------

← 서울방향(A1)

→ 춘천방향(P1)




시설물명	시종대교(양양)
용역명	서울춘천고속도로 정밀정선영역
정검기관	한국도로공사
도면명	시종대교(양양) 교면표장 외관조사망도 (제1경간)
도면번호	1 / 69

간격	방격	방격	방격
양상균열	양상균열	양상균열	양상균열
철근노출	철근노출	철근노출	철근노출
채수	채수	채수	채수
포트홀	포트홀	포트홀	포트홀

서종대교(양양) 외관조사망도
(교면표장 제7경간)



신 물 량 표

번 호	구	순차내용	순차규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	구	철근노출	0.2	100	30	1	200 m'
2	구	철근노출	0.2	180	30	1	360 m'
3	구	배수덕개 파손				1	100 EA
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



← 서울방향(P6)

→ 종천방향(P7)



간격	박 리	박 태
양상간격	간격	이토표적
철근노출	형 화	재료분리
채 수	박락, 등등	부 식
포트홀	파 손	기 타

시설물명	서종대교(양양)
영역명	서울종천고속도로 정밀정선영역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 교면표장 외관조사망도 (제7경간)
도면번호	7 / 89

기 준 정 점	정 점	정 점	정 점
○	○	○	○
기 준 정 점	정 점	정 점	정 점

서종대교(양양) 외관조사망도
(교면표장 제9경간)


신상물량표

번 호	구	신상내용	신상규모					비고
			폭	길이	개소	수량	단위	
1	구	철근노출	0.2	100	30	1	200	m'
2	신	철근노출	0.2	10	30	1	020	m'
3	구	관열	0.5	50		1	500	m
4	구	관열	1.0	30		1	300	m
5	신	파손	0.1	02	30	1	002	m'
6	신	관열	0.5	50		1	500	m
7	신	배수구덮개 파손				1	100	EA
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

○	기 준 정 량	○	금 회 정 량
---	---------	---	---------

← 서울방향(P8) →

← 춘천방향(P9) →



KEY PLAN

SECTION

DETAIL

시설물명

시종대교(양양)

영역명

서울춘천고속도로 정밀정선영역

점검기관

한국도로공사

도면명

서종대교(양양) 교면표장 외관조사망도 (제9경간)

도면번호

9 / 89


서종대교(양양) 외관조사망도
(교면표장 제12경간)

신상물량표



번 호	구	신	손상내용	손상규모				비고
				폭	길이	깊이	개소	수량
1	구	신	철근노출	0.2	120	30	1	240 m'
2	신	신	철근노출	0.2	50	30	1	100 m'
3	신	신	균열	0.3	0.3		1	0.30 m
4	구	신	균열	0.3	100		1	1000 m
5	구	신	균열	0.3	110		1	1100 m
6	신	신	배수구막힘				1	100 EA
7	신	신	배수구덮개 파손				1	100 EA
8	신	신	방음벽 파손		12		1	120 m
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

← 서울방향(P11)

→ 춘천방향(P12)



K E Y P L A N



방	레
간격	방음벽 파손
양상	방음벽 파손
철근노출	방음벽 파손
채수	방음벽 파손
포트	방음벽 파손

시설물명	시설대교(양양)
용역명	서울춘천고속도로 정밀정선용역
정검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 교면표장 외관조사망도 (제12경간)
도면번호	12 / 69

기	정	정	정
○	○	○	○
○	○	○	○


서종대교(양양) 외관조사망도
(교면표장 제14경간)

신상물량표

번 호	구	신상내용	순상규모				비고
			폭	길이	갓소	수량	단위
1	구	철근노출	0.2	120	30	1	240 m'
2	구	철근노출	0.2	80	30	1	160 m'
3	신	배수덮개 파손				1	100 EA
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							


← 서울방향(P13)

↔ 춘천방향(P14) →



KEY PLAN

SECTION



간격	박 리	박 태
양상교면	부 수	이토평적
철근노출	형 화	재료분리
채 수	박락, 등등	부 식
포트층	파 손	기 타

시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울춘천고속도로 정밀정선용역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 교면표장 외관조사망도 (제14경간)
도면번호	14 / 69

기 준 정 점	정 점	정 점 정 점
○	○	○




서종대교(양양) 외관조사망도
(교면포장 제17경간)

신상물량표

번 호	구	신상내용	순상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위
1	구	관열	0.3	100	1	1000	m
2	구	관열	0.3	300	1	3000	m
3	구	신축열개관 파손			1	100	EA
4	신	유간토시퇴적	0.4	30	1	120	m ³
5	신	철근노출	0.1	0.1	30	1 001	m ³
6	신	배수구열개 파손			1	100	EA
7	신	배수구막힘			1	100	EA
8	신	배수구막힘			1	100	EA
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

← 서울 방향(P16)

→ 춘천 방향(A2)



구	상	물	량	단	위
관 열	양상관열	철근노출	채 수	포트홈	
박 리	이토포적	재로본리	부 식	기 타	
박 태	이토포적	재로본리	부 식	기 타	

시설물명	시종대교(양양)
용역명	서울춘천고속도로 정밀점진영역
점검기관	한국도로공사
도면명	시종대교(양양) 교면포장 외관조사망도 (제17경간)
도면번호	17 / 69

○	기 준 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------

2. 거더외부

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더외부 제5경간)



신상물량표

번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위
1	구	관열	0.1	0.7	1	0.70	m
2	구	관열	0.1	0.8	2	1.60	m
3	구	관열	0.1	0.6	1	0.60	m
4	구	관열	0.1	0.8	1	0.80	m
5	신	관열	0.2	1.2	1	1.20	m
6	신	관열	0.1	5.0	1	5.00	m
7	신	관열	0.2	1.2	1	1.20	m
8	신	광상관열	3.0	3.0	1	9.00	m'
9	신	파손	0.1	0.1	30	1	0.01 m'
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 준 정 점	○	정 보 정 점
		금 회 정 점	

← 서울방향(P4)

→ 춘천방향(P5)



부 록			
간격	박 리	박 태	기 타
양상관열	수 수	이토평적	
철근노출	형 화	재료분리	
채 수	박리, 들뜸	부 식	
포트홀	파 손	기 타	

시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울천고속도로 정밀점진용역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 거더외부 외관조사망도 (제5경간)
도면번호	22 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도 (거더외부 제8경간)

신상물량표

번 호	신 구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	신	균열	0.1	30	1	300	m
2	신	균열	0.1	15	1	150	m
3	구	균열	0.1	10	4	400	m
4	구	균열	0.1	10	5	500	m
5	구	균열	0.1	30	1	300	m
6	구	균열	0.1	50	1	500	m
7	구	균열	0.1	70	1	700	m
8	구	균열	0.1	60	1	600	m
9	구	균열	0.1	70	2	1400	m
10	신	균열	0.1	10	3	300	m
11	신	균열	0.1	30	1	300	m
12	구	망상균열	1.0	15	1	150	m'
13	구	균열	0.1	10	4	400	m
14	구	균열	0.1	20	1	200	m
15	구	균열	0.1	15	5	750	m
16	구	균열	0.1	20	1	200	m
17	구	균열	0.1	35	1	350	m
18	구	균열	0.1	35	1	350	m
19	구	균열	0.1	100	1	1000	m
20	신	균열	0.1	35	1	350	m
21	신	균열	0.1	25	1	250	m
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○

기 존 정 점




○

정 보 정 점

○

금 회 정 점

← 서울방향(P7)
→ 춘천방향(P8)



구분	상징	설명
균열		망상균열, 철근노출
박 리		이토평적
배 타		재료분리, 부식
기 타		파손

시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울춘천고속도로 정밀점검용역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 거더외부 외관조사망도 (제8경간)
도면번호	25 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더외부 11경간)




신상물량표

번 호	신 구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	개소	수량
1	신	균열	0.1	1.5	1	150	m
2	신	균열	0.1	2.0	1	200	m
3	신	균열	0.1	1.0	1	100	m
4	구	균열	0.1	7.0	8	5600	m
5	구	균열	0.1	1.0	4	400	m
6	구	균열	0.1	1.0	2	200	m
7	구	균열	0.1	14.0	2	2800	m
8	구	망상균열	6.0	100	1	6000	m'
9	구	균열	0.1	7.0	4	2800	m
10	구	균열	0.1	1.0	2	200	m
11	구	균열	0.1	1.0	2	200	m
12	구	망상균열	7.0	4.0	1	2800	m'
13	신	균열	0.1	3.5	1	350	m
14	신	균열	0.1	2.0	2	400	m
15	신	망상균열	2.0	20	1	400	m'
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 존 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------

← 서울방향(P10)

→ 춘천방향(P11)



배 태	박 리	간 격	포 트
이토평적	방사균열	망상균열	망상균열
재료분리	철근노출	철근노출	철근노출
부 식	파손	파손	파손
기 타	기 타	기 타	기 타

시설물명	서종대교(양양)
용 역 명	서울춘천고속도로 정밀정점영역
점검기관	한국도로공사
도 면 명	서종대교(양양) 거더외부 외관조사망도 (제11경간)
도면번호	28 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더외부 제12경간)

신상물량표

번	구	신상내용	신상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	구	양상균열	6.0	350	1	210.00	m'
2	구	양상균열	4.0	100	1	40.00	m'
3	신	균열	0.1	25	1	2.50	m
4	신	균열	0.1	35	1	3.50	m
5	신	양상균열	2.0	10	1	20.00	m'
6	신	균열	0.1	35	1	3.50	m
7	신	파손	0.1	0.1	30	1	0.01 m'
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							




☐
기존점점

☒
점점

☐
금회점점

← 서울방향(P11) →

← 서종방향(P12) →



구	레
☐ 균열 ☒ 양상균열	☐ 파손 ☒ 이토평적
☒ 균열 ☐ 철근노출	☐ 배판, 등판 ☒ 재로노리
☐ 채수 ☒ 포트홀	☐ 부식 ☒ 기타

시설물명	서종대교(양양)
영역명	서울천고속도로 정밀점검영역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 거더외부 외관조사망도 (제12경간)
도면번호	29 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더외부 제13경간)




신상물량표

번 호	구	손상내용	손상규모					비고
			폭	길이	깊이	개소	수량	
1	구	양상균열	70	300		1	21000	m'
2	구	균열	01	70		6	4200	m
3	신	균열	01	35		3	1050	m
4	신	균열	01	25		3	750	m
5	신	균열	01	35		1	350	m
6	신	균열	01	25		1	250	m
7	신	균열	01	20		1	200	m
8	구	균열부 백태	01	20		1	0.20	m'
9	신	파손	01	01	30	1	0.01	m'
10	신	파손	01	01	30	1	0.01	m'
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

○	기 존 정 장	○	금 회 정 장
---	---------	---	---------

← 서울방향(P12)

→ 서종방향(P13)



시설물명	시종대교(양양)
용역명	서울천고속도로 정밀점진영역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 거더외부 외관조사망도 (제13경간)
도면번호	30 / 69

박태	이토평적	재료분리	부식	기타
----	------	------	----	----

균열	양상균열	철근노출	채수	포트용
----	------	------	----	-----

파손	파손	파손	파손	파손
----	----	----	----	----

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더외부 제14경간)




신상물량표

번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위
1	구	양상균열	70	150	1	105.00	m'
2	구	균열	01	70	6	4200	m
3	구	양상균열	70	200	1	140.00	m'
4	신	균열	01	25	2	500	m
5	신	균열	01	25	1	250	m
6	신	균열	01	25	1	250	m
7	신	균열	01	20	2	400	m
8	신	균열	01	25	1	250	m
9	신	연장배수관 연결불량			1	1.00	EA
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 준 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------

← 서울방향(P13)

→ 춘천방향(P14)



패 리	패 리	패 리	패 리	패 리
양상균열	양상균열	양상균열	양상균열	양상균열
철근노출	철근노출	철근노출	철근노출	철근노출
채 수	채 수	채 수	채 수	채 수
포트홀	포트홀	포트홀	포트홀	포트홀

시 설 물 명	시 설 물 명	시 설 물 명	시 설 물 명	시 설 물 명
이토평작	이토평작	이토평작	이토평작	이토평작
재료관리	재료관리	재료관리	재료관리	재료관리
부 식	부 식	부 식	부 식	부 식
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타

시 설 물 명	시 설 물 명	시 설 물 명	시 설 물 명	시 설 물 명
서울대교(양양)	서울대교(양양)	서울대교(양양)	서울대교(양양)	서울대교(양양)
영역명	영역명	영역명	영역명	영역명
정점기관	정점기관	정점기관	정점기관	정점기관
도면명	도면명	도면명	도면명	도면명
도면번호	도면번호	도면번호	도면번호	도면번호


서종대교(양양) 외관조사망도
(거더외부 제15경간)

신상물량표


번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	구	관열	0.1	150	1	1500	m
2	구	관열	0.1	10	2	200	m
3	구	양상관열	60	200	1	12000	m ²
4	구	관열	0.1	10	1	100	m
5	신	관열	0.1	25	1	250	m
6	구	관열	0.1	10	2	200	m
7	구	관열	0.1	10	3	300	m
8	신	관열	0.1	25	1	250	m
9	신	관열	0.1	0.7	1	0.70	m
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

← 서울방향(P14)

→ 춘천방향(P15)




○	기 준 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------



패 리	부 수	배 태
양상관열	양상관열	이토외적
관열	관열	재료관리
관열	관열	부 식
관열	관열	기 타


시설물명	서종대교(양양)
용 역 명	서울춘천고속도로 정밀정점용역
점검기관	한국도로공사
도 면 명	서종대교(양양) 거더외부 외관조사망도 (제15경간)
도면번호	32 / 69

서준대학교(양양) 외관조사마도
(거더외부 제17경간)



← 서울방향(P16)

추천방향(A2) ↑



신상물량표										
번호	구	신상내용	손상규모					수량	단위	비고
			폭	길이	깊이	개소				
1	신	관렬	02	20		1	200	m		
2	신	관렬	02	12		1	120	m		
3	신	관렬	02	40		1	400	m		
4	신	관렬	02	50		1	500	m		
5	신	관렬	01	04		1	040	m		
6	신	관렬	01	25		1	250	m		
7	신	관렬	01	25		1	250	m		
8	신	관렬	01	20		2	400	m		
9	신	관렬	01	20		1	200	m		
10	신	관렬	01	25		2	500	m		
11	신	관렬	01	30		1	300	m		
12	신	관렬	01	10		2	200	m		
13	신	망상관렬	10	30		1	300	m'		
14	신	파손	01	01	30	1	001	m'		
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

	સુ	કો	૦	સુ રો ક્ષ ત્ર	સુ રો ક્ષ ત્ર	૦
--	----	----	---	------------------------	------------------------	---

3. 거더내부


서종대교(양양) 외관조사망도
(거더내부 제2경간)

신상물량표


번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위
1	구	균열	0.3	10	1	100	m
2	구	균열	0.2	10	1	100	m
3	구	균열	0.2	15	1	150	m
4	구	균열	0.3	06	9	540	m
5	구	균열	0.2	10	1	100	m
6	신	균열	0.2	06	3	180	m
7	신	균열	0.1	06	1	060	m
8	신	균열	0.2	06	1	060	m
9	신	균열	0.2	20	1	200	m
10	신	균열	0.1	05	1	050	m
11	신	균열	0.3	06	1	060	m
12	신	균열	0.2	05	1	050	m
13	신	균열	0.1	20	2	400	m
14	신	균열	0.1	30	1	300	m
15	신	균열	0.1	450	7	315.00	m
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

← 서울방향(P1)


출천방향(P2) →



K E Y P L A N



S E C T I O N



부 록

구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분

시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울천고속도로 정밀점검용역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 거더내부 외관조사망도 (제2경간)
도면번호	36 / 69

기 준 점 정 점	정 점	정 점
기 준 점 정 점	정 점	정 점

서종대교(양양) 외관조사망도 (거더내부 제4경간)


신상물량표

번 호	구	손상내용		손상규모				비고
		포	길이	깊이	개소	수량	단위	
1	구	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
2	구	균열	0.3	0.6	2	1.20	m	
3	구	균열	0.3	3.0	1	3.00	m	
4	구	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
5	구	균열	0.3	1.0	2	2.00	m	
6	구	균열	0.3	4.0	1	4.00	m	
7	구	균열	0.3	0.5	1	0.50	m	
8	구	균열	0.2	2.0	1	2.00	m	
9	구	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
10	구	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
11	신	균열	0.2	2.0	1	2.00	m	
12	신	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	
13	신	균열	0.2	0.7	1	0.70	m	
14	신	균열	0.3	1.2	1	1.20	m	
15	신	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
16	신	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	
17	신	균열	0.2	1.8	1	1.80	m	
18	신	균열	0.1	2.0	1	2.00	m	
19	신	균열	0.1	2.0	1	2.00	m	
20	신	균열	0.1	2.0	2	4.00	m	
21	신	균열	0.1	4.0	1	4.00	m	
22	신	균열	0.1	1.5	1	1.50	m	
23	신	균열	0.1	2.5	1	2.50	m	
24	신	균열	0.1	5.00	6	300.00	m	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

○	기 준 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------

⇐ 서울방향(P3)

⇐ 춘천방향(P4)




KEY PLAN		SECTION		도 록	
시 설 물 명	시 종 대 교 (양 양)	박 태	이 토 직	박 리	수
용 역 명	서울춘천고속도로 정밀정점영역	재 료 분 리	부 식	파 손	파 손
정 검 기 관	한국도로공사	포 트 롱	포 트 롱	포 트 롱	포 트 롱
도 면 명	서종대교(양양) 거더내부 외관조사망도 (제4경간)	도 면 번 호	38 / 69		

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더내부 제5경간)

신상물량표

번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	구	균열	0.3	0.6	4	240	m
2	구	균열	0.3	3.0	1	300	m
3	구	균열	0.2	2.0	1	200	m
4	구	균열	0.3	0.5	3	150	m
5	신	균열	0.2	2.0	1	200	m
6	신	균열	0.2	0.6	2	120	m
7	신	균열	0.2	2.0	1	200	m
8	신	균열	0.2	1.0	1	100	m
9	신	균열	0.2	2.0	1	200	m
10	신	균열	0.2	0.6	2	120	m
11	신	균열	0.2	4.0	1	400	m
12	신	균열	0.2	2.0	1	200	m
13	신	균열	0.2	8.0	1	800	m
14	신	균열	0.2	2.5	2	500	m
15	신	균열	0.2	1.0	2	200	m
16	신	균열	0.2	4.0	1	400	m
17	신	균열	0.2	2.0	1	200	m
18	신	균열	0.2	1.0	3	300	m
19	신	균열	0.2	2.0	1	200	m
20	신	균열	0.2	2.0	1	200	m
21	신	균열	0.1	500	6	300.00	m
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



(21) 균열
0.1/50.0(6EA)

KEY PLAN	SECTION			
서울	→	→	→	→
춘천	←	←	←	←


시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울천고속도로 정밀점진영역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 거더내부 외관조사망도 (제5경간)
도면번호	39 / 69



기	정	점	검	정	검	정	검
○	○	○	○	○	○	○	○
기	정	점	검	정	검	정	검

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더내부 제6경간)

신상물량표

번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	개소 수량	단위
1	구	균열	0.4	1.5	1	150	m
2	구	균열	0.3	3.0	1	300	m
3	구	균열	0.3	1.0	1	100	m
4	구	균열	0.2	1.0	1	100	m
5	구	균열	0.2	4.0	1	400	m
6	구	균열	0.2	0.5	1	050	m
7	구	균열	0.3	1.0	2	200	m
8	구	균열	0.2	0.6	1	060	m
9	신	균열	0.2	0.6	1	060	m
10	신	균열	0.2	1.0	1	100	m
11	신	균열	0.2	0.6	2	120	m
12	신	균열	0.2	1.0	1	100	m
13	신	균열	0.3	0.6	1	060	m
14	신	균열	0.1	2.0	1	200	m
15	신	균열	0.1	3.0	1	300	m
16	신	균열	0.1	3.0	1	300	m
17	신	균열	0.1	1.0	2	200	m
18	신	균열	0.1	500	4	200.00	m
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



KEY PLAN		SECTION		도 례		배 태		
← 南  南 →				 바 리	 수	 하	 수	 수
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	 경
 경		 경		 경	 경	 경	 경	


서종대교(양양) 외관조사망도
(거더내부 제7경간)

신상물량표

변호	구	손상내용		손상규모				비고
		폭	길이	깊이	개소	수량	단위	
1	구	균열	0.3	10	2	200	m	
2	구	균열	0.3	0.5	1	0.50	m	
3	구	균열	0.3	0.5	5	250	m	
4	신	균열	0.2	0.6	2	120	m	
5	신	균열	0.2	1.0	1	100	m	
6	신	균열	0.2	1.0	1	100	m	
7	신	균열	0.2	3.0	1	300	m	
8	신	균열	0.2	3.0	1	300	m	
9	신	균열	0.2	1.2	1	120	m	
10	신	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
11	신	균열	0.2	1.2	1	120	m	
12	신	균열	0.1	0.7	1	0.70	m	
13	신	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
14	신	균열	0.1	1.0	1	100	m	
15	신	균열	0.1	2.3	1	230	m	
16	신	균열	0.1	2.0	1	200	m	
17	신	균열	0.1	500	3	15000	m	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

← 서울방향(P6)

출천방향(P7) →



KEY PLAN	SECTION		도 례		배 태	
	서울		출천		벽 리	바 리
서울	→	→	→	→	이토외적	양상균열
출천	→	→	→	→	제로노리	철근노출
도면	→	→	→	→	부 식	채 수
도면번호	→	→	→	→	기 타	포트홀


시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울천고속도로 정밀점진용역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 거더내부 외관조사망도 (제7경간)
도면번호	41 / 69

기 준 정 점	정 점	정 점
○	○	○
금 회 정 점	금 회 정 점	금 회 정 점

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더내부 제8경간)

신상물량표

번 호	구	손상내용		손상규모				비고
		폭	길이	깊이	개소	수량	단위	
1	구	균열	0.3	0.5	3	150	m	
2	구	균열	0.2	0.8	1	0.80	m	
3	구	균열	0.2	3.5	1	350	m	
4	구	균열	0.2	1.5	1	150	m	
5	구	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
6	구	균열	0.3	0.5	4	200	m	
7	구	균열	0.2	1.0	2	200	m	
8	신	균열	0.2	2.0	1	200	m	
9	신	균열	0.2	0.7	1	0.70	m	
10	신	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
11	신	균열	0.3	2.0	1	200	m	
12	신	균열	0.3	3.5	1	350	m	
13	신	균열	0.2	1.0	1	100	m	
14	신	균열	0.2	3.0	1	300	m	
15	신	누출흔적	0.1	0.1	2	0.02	m ²	
16	신	균열	0.1	500	5	25000	m	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								



KEY PLAN

SECTION

시설물명

시종대교(양양)

용역명

서울천고속도로 정밀점검용역

점검기관

한국도로공사

도면명

서종대교(양양) 거더내부 외관조사망도 (제8경간)

도면번호

42 / 69

○	기존점점	○	금회점점
---	------	---	------

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더내부 제10경간)

신 물 량 표

번 호	구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	구	균열	0.2	0.5	5	250	m
2	구	균열	0.2	2.5	1	250	m
3	구	균열	0.2	0.5	5	250	m
4	신	균열	0.2	0.6	2	120	m
5	신	균열	0.2	0.6	2	120	m
6	신	균열	0.2	0.6	2	120	m
7	신	균열	0.2	0.4	2	080	m
8	신	균열	0.2	2.5	1	250	m
9	구	균열	0.1	1.5	1	150	m
10	신	균열	0.1	90	1	900	m
11	신	균열	0.1	20	1	200	m
12	신	균열	0.1	10	1	100	m
13	신	균열	0.1	350	1	3500	m
14	신	균열	0.1	700	2	14000	m
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							


○

기 존 정 점

○

정 보 정 점

금 회 정 점



KEY PLAN

SECTION

시 설 명

시 종 대 교 (양 양)

영 역 명

시 용 춘 천 고 속 도 로 정 입 점 근 용 역

정 검 기 관

한 국 도 로 공 사

도 면 명

시 종 대 교 (양 양) 거 더 내 부 외 관 조 사 망 도 (제 10 경 간)

도 면 번 호


44 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도 (거더내부 제11경간)

신상물량표

번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	구	균열	0.2	0.5	4	200	m
2	구	균열	0.2	0.5	2	100	m
3	신	균열	0.2	0.6	1	060	m
4	신	균열	0.2	1.0	2	200	m
5	신	균열	0.1	0.8	1	080	m
6	신	균열	0.2	0.6	1	060	m
7	신	균열	0.1	0.2	1	020	m
8	신	균열	0.2	1.0	1	100	m
9	신	균열	0.2	1.3	1	130	m
10	신	균열	0.2	0.6	1	060	m
11	신	균열	0.2	0.4	1	040	m
12	신	균열	0.2	0.6	2	120	m
13	신	균열	0.2	1.0	2	200	m
14	신	파이프 노출			1	100	EA
15	신	균열	0.1	2.5	1	250	m
16	신	균열	0.1	1.5	1	150	m
17	신	균열	0.1	2.5	1	250	m
18	신	파이프 노출			1	100	EA
19	신	균열	0.1	350	2	7000	m
20	신	균열	0.1	700	4	28000	m
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 존 정 장	○	금 회 정 장
---	---------	---	---------




KEY PLAN	SECTION		도 례		배 태	
	시 설 명	영 역 명	정 검 기 관	도 면 명	배 태	기 타
	서종대교(양양)	서울시청고속도로 정밀점검영역	한국도로공사	서종대교(양양) 거더내부 외관조사망도 (제11경간)	이토허적	기 타
					재료관리	부 식
					파손	파 손

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더내부 제12경간)

신상물량표

번	시	구	손상내용	손상규모						비고
				폭	길이	깊이	개소	수량	단위	
1	구		균열	0.2	20		1	200	m	
2	구		균열	0.2	0.5		4	200	m	
3	신		균열	0.1	0.6		2	120	m	
4	신		균열	0.1	1.0		1	100	m	
5	신		균열	0.1	0.6		2	120	m	
6	신		균열	0.1	0.6		1	060	m	
7	신		균열	0.1	1.7		1	170	m	
8	신		균열	0.2	1.5		1	150	m	
9	신		균열	0.1	0.8		1	080	m	
10	신		균열	0.1	0.8		1	080	m	
11	신		균열	0.1	1.0		1	100	m	
12	신		균열	0.1	2.5		1	250	m	
13	신		베타	0.1	0.2		1	002	m'	
14	신		파이프 노출				1	100	EA	
15	신		균열	0.1	4.0		1	400	m	
16	신		균열	0.1	700		5	35000	m	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

○	기존점점	○	금회점점
---	------	---	------



←서울방향(P11)

출천방향(P12) →

KEY PLAN

SECTION

시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울천고속도로 정밀점진용역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 거더내부 외관조사망도 (제12경간)
도면번호	46 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도 (거더내부 제13경간)

신상물량표

번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	구	관열	0.2	0.5	6	3.00	m
2	신	관열	0.3	0.6	6	3.60	m
3	신	관열	0.2	0.6	1	0.60	m
4	신	관열	0.1	0.5	1	0.50	m
5	신	관열	0.1	0.6	1	0.60	m
6	신	관열	0.1	0.2	1	0.20	m
7	신	관열	0.1	0.6	1	0.60	m
8	신	관열	0.1	0.8	1	0.80	m
9	신	파이프 노출			1	1.00	EA
10	신	파이프 노출			1	1.00	EA
11	신	관열	0.1	7.00	5	35.000	m
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○


기 존 정 점

○

정 보 정 점

○

금 회 정 점



KEY PLAN

SECTION

시 설 물 명

시 종 대 교 (양 양)

영 역 명

시 용 추 천 고 속 도 로 정 입 점 입 용 역

정 검 기 관

한 국 도 로 공 사

도 면 명

시 종 대 교 (양 양) 거 더 내 부 외 관 조 사 망 도 (제 13 경 간)



도 면 번 호

47 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도 (거더내부 제14경간)

←서울방향(P13)

→춘천방향(P14)



상 물 량 표									
번 호	구	손상내용		손상규모				비고	
		폭	길이	깊이	개소	수량	단위		
1	구	균열	0.2	0.5	6	300	m		
2	구	균열	0.2	0.5	4	200	m		
3	신	균열	0.1	0.4	1	0.40	m		
4	신	균열	0.1	0.6	1	0.60	m		
5	신	균열	0.2	0.9	2	1.80	m		
6	신	균열	0.2	0.4	1	0.40	m		
7	신	균열	0.1	0.4	1	0.40	m		
8	신	균열	0.1	0.2	1	0.20	m		
9	신	균열	0.3	0.5	2	1.00	m		
10	신	변태	0.1	0.3	1	0.03	m ²		
11	신	균열	0.1	0.3	1	0.30	m		
12	신	균열	0.1	0.6	1	0.60	m		
13	신	균열	0.1	2.0	1	2.00	m		
14	신	파이프 노출			1	100	EA		
15	신	파이프 노출			1	100	EA		
16	신	균열	0.1	150	3	4500	m		
17	신	균열	0.1	700	3	21000	m		
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


기	종	정	정	정	정	정	정	정	정

KEY PLAN		SECTION		DETAIL	
					
A-A		1-1		1-1	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	
10		10		10	

서종대교(양양) 외관조사망도 (거더내부 제15경간)

← 서울방향(P14)



춘천방향(P15) →



신상물량표

번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	구	관열	0.3	0.6	5	300	m
2	구	관열	0.3	0.6	5	300	m
3	신	관열	0.1	0.6	1	0.60	m
4	신	관열	0.1	0.2	1	0.20	m
5	신	관열	0.1	1.0	1	1.00	m
6	신	관열	0.1	1.2	1	1.20	m
7	신	관열	0.1	1.0	1	1.00	m
8	신	관열	0.1	0.5	1	0.50	m
9	신	관열	0.2	0.8	1	0.80	m
10	신	파이프노출			1	1.00	EA
11	신	관열	0.1	1.0	1	1.00	m
12	신	관열	0.1	2.0	1	2.00	m
13	신	파이프노출			1	1.00	EA
14	신	관열	0.1	1.5	3	4.50	m
15	신	관열	0.1	5.50	1	5.500	m
16	신	관열	0.1	7.00	4	28.000	m
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

기	종	정	량	단	위	계	금	회	정	량
○						○				


KEY PLAN	SECTION										도면번호	도면	도면																																																																																																																																																																																															
	도면												도면																																																																																																																																																																																															
KEY PLAN																																																																																																																																																																																																												

서종대교(양양) 외관조사망도
(거더내부 제16경간)

신상물량표

순번	구분	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	구	균열	0.2	1.5	1	150	m
2	구	균열	0.2	0.8	2	160	m
3	신	균열	0.3	0.6	5	300	m
4	신	균열	0.1	1.2	1	120	m
5	신	균열	0.1	0.4	1	040	m
6	신	균열	0.1	0.3	1	030	m
7	신	균열	0.1	1.2	1	120	m
8	신	균열	0.3	0.6	7	420	m
9	신	균열	0.3	1.2	1	120	m
10	신	균열	0.2	0.6	1	060	m
11	신	균열	0.1	0.7	1	070	m
12	구	균열	0.2	2.0	1	200	m
13	구	균열	0.2	1.5	1	150	m
14	구	균열	0.3	3.0	1	300	m
15	구	균열	0.2	1.0	1	100	m
16	구	균열	0.2	2.0	1	200	m
17	구	균열	0.2	1.5	1	150	m
18	구	균열	0.2	1.0	1	100	m
19	구	균열	0.2	2.0	2	400	m
20	구	균열	0.3	3.0	1	300	m
21	신	균열	0.1	1.5	2	300	m
22	신	균열	0.1	2.0	1	200	m
23	신	파이프노출			1	100	EA
24	신	균열	0.1	700	4	28000	m
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기존점령	○	금회점령
---	------	---	------



KEY PLAN	SECTION				도면			
	상면	하면	좌측면	우측면	상면	하면	좌측면	우측면
상면	상면	상면	상면	상면	상면	상면	상면	상면
하면	하면	하면	하면	하면	하면	하면	하면	하면
좌측면	좌측면	좌측면	좌측면	좌측면	좌측면	좌측면	좌측면	좌측면
우측면	우측면	우측면	우측면	우측면	우측면	우측면	우측면	우측면
도면번호	50 / 69				도면번호	50 / 69		

시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울춘천고속도로 정밀점진영역
점진기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 거더내부 외관조사망도 (제16경간)
도면번호	50 / 69




4. 요약

서종대교(양양) 외관조사망도
(교각 P3)

신상물량표

번	구	신상내용	순상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	구	저판블리	1.0	3.0	1	3.00	m'
2	구	균열	0.3	2.0	1	2.00	m
3	구	균열	0.1	0.5	1	0.50	m
4	구	균열	0.2	0.5	1	0.50	m
5	구	균열	0.2	0.3	1	0.30	m
6	구	균열	0.2	1.0	1	1.00	m
7	신	균열	0.1	0.3	1	0.30	m
8	신	균열	0.1	0.4	1	0.40	m
9	신	Soleplate 부식			2	2.00	EA
10	신	반침돌탈 균열	0.1	0.1	2	0.20	m
11	신	반침돌탈 균열	0.1	0.1	5	0.50	m
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 준 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------



배	리	배	리	배	리
양상균열	양상균열	양상균열	양상균열	양상균열	양상균열
철근노출	철근노출	철근노출	철근노출	철근노출	철근노출
채수	채수	채수	채수	채수	채수
포트홀	포트홀	포트홀	포트홀	포트홀	포트홀


시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울천고속도로 정밀점진영역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 교각(P3) 외관조사망도
도면번호	54 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도
(교각 P4)

신상물량표

번	구	신상내용	신상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	구	균열	0.1	0.1	1	010	m
2	구	균열	0.1	0.2	1	020	m
3	구	균열	0.1	1.5	1	150	m
4	구	균열	0.3	0.5	1	050	m
5	구	균열	0.1	0.3	1	030	m
6	구	균열	0.3	2.0	1	200	m
7	구	균열	0.1	1.0	1	100	m
8	구	광상균열	1.0	1.3	1	130	m'
9	구	균열	0.2	4.0	1	400	m
10	구	균열	0.1	0.3	1	030	m
11	구	균열	0.3	3.0	1	300	m
12	구	균열	0.2	0.3	1	030	m
13	구	균열	0.1	0.5	1	050	m
14	구	균열	0.2	0.7	1	070	m
15	구	균열	0.3	1.0	2	200	m
16	신	SolePlate 부식			2	200	EA
17	신	균열	0.1	0.2	1	020	m
18	신	균열	0.1	1.4	1	140	m
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 존 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------




시설명	서릉대교(양양)
영역	서릉출천고속도로 하행점영역
점검기관	한국도로공사
도면명	서릉대교(양양) 교각(P8) 외관조사도
도면번호	59 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도
(교각 P11)

상 물 량 표


번 호	구	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	깊이	수량	
1	구	균열	0.1	0.2	1	0.20	m
2	구	균열	0.2	0.8	1	0.80	m
3	구	균열	0.1	0.2	1	0.20	m
4	구	균열	0.3	0.5	1	0.50	m
5	구	균열	0.1	0.5	1	0.50	m
6	구	균열	0.1	0.3	2	0.60	m
7	구	균열	0.1	0.1	1	0.10	m
8	구	균열	0.2	0.8	2	1.60	m
9	구	균열	0.2	0.5	1	0.50	m
10	구	균열	0.1	0.5	1	0.50	m
11	신	균열	0.1	0.3	1	0.30	m
12	신	균열	0.3	0.7	1	0.70	m
13	신	균열	0.1	0.2	1	0.20	m
14	신	균열	0.2	0.4	1	0.40	m
15	신	SolePlate 부식			2	2.00	EA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



○	기 준 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------

K E Y		S E C T I O N	
← 서 용	→ 환 진		
P L A		포 트 용	파 손
		배 락, 등 록	
		체 수	
		철근 노 출	
		양 상 균 열	
		균 열	
		부 식	
		재 료 분 리	
		이 토 표 적	
		배 태	
도 면 번호 62 / 69		시 설 물 명 서 종 대 교 (양 양)	
도 면 명 서 종 대 교 (양 양) 교 각 (P11) 외 관 조 사 망 도		정 검 기 관 한 국 도 로 공 사	
영 역 명 서 용 춘 천 고 속 도 로 정 입 점 경 용 역		시 설 물 명 서 종 대 교 (양 양)	

14
 15
 16
 17
 18

[illegible]

સુ	૦	સુ	૦
૫૦	૦	૫૦	૦
૫૦	૦	૫૦	૦


KEY PLAN		SECTION		도면	
← 서문	→ 서문				

시	제	대	고(양양)
영	면	서	을 춘천고속도로 정읍점 운영역
원	감기	관	함북도공사
도	면	제	송대고(양양) 교각(P13) 외조시만도
도	면	번호	64 / 69

서종대교(양양) 외관조사망도
(교각 P14)

신상물량표

번	구	손상내용		손상규모				비고
		포	길이	폭	깊이	개소	수량	단위
1	구	균열	0.1	0.5	1	0.50	m	
2	구	균열	0.2	0.5	2	1.00	m	
3	구	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	
4	구	균열	0.1	1.0	1	1.00	m	
5	구	균열	0.1	0.2	1	0.20	m	
6	구	균열	0.1	0.5	1	0.50	m	
7	구	균열	0.2	0.5	1	0.50	m	
8	구	균열	0.3	0.5	1	0.50	m	
9	구	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	
10	신	균열	0.2	0.3	1	0.30	m	
11	신	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	
12	신	균열	0.2	0.4	1	0.40	m	
13	신	균열	0.2	0.7	1	0.70	m	
14	신	SolePlate 부식				2	200	EA
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								



기		정		정		정	
기		정		정		정	
○		○		○		○	


K E Y		P L A N		S E C T I O N	
← 서 울	← 서 울	← 서 울	← 서 울	← 서 울	← 서 울
(P10)	(P11)	(P12)	(P13)	(P14)	(P15)
(A2)	(A1)	(A3)	(A4)	(A5)	(A6)
(P16)	(P17)	(P18)	(P19)	(P20)	(P21)
(P22)	(P23)	(P24)	(P25)	(P26)	(P27)
(P28)	(P29)	(P30)	(P31)	(P32)	(P33)
(P34)	(P35)	(P36)	(P37)	(P38)	(P39)
(P40)	(P41)	(P42)	(P43)	(P44)	(P45)
(P46)	(P47)	(P48)	(P49)	(P50)	(P51)
(P52)	(P53)	(P54)	(P55)	(P56)	(P57)
(P58)	(P59)	(P60)	(P61)	(P62)	(P63)
(P64)	(P65)	(P66)	(P67)	(P68)	(P69)
(P70)	(P71)	(P72)	(P73)	(P74)	(P75)
(P76)	(P77)	(P78)	(P79)	(P80)	(P81)
(P82)	(P83)	(P84)	(P85)	(P86)	(P87)
(P88)	(P89)	(P90)	(P91)	(P92)	(P93)
(P94)	(P95)	(P96)	(P97)	(P98)	(P99)
(P100)	(P101)	(P102)	(P103)	(P104)	(P105)
(P106)	(P107)	(P108)	(P109)	(P110)	(P111)
(P112)	(P113)	(P114)	(P115)	(P116)	(P117)
(P118)	(P119)	(P120)	(P121)	(P122)	(P123)
(P124)	(P125)	(P126)	(P127)	(P128)	(P129)
(P130)	(P131)	(P132)	(P133)	(P134)	(P135)
(P136)	(P137)	(P138)	(P139)	(P140)	(P141)
(P142)	(P143)	(P144)	(P145)	(P146)	(P147)
(P148)	(P149)	(P150)	(P151)	(P152)	(P153)
(P154)	(P155)	(P156)	(P157)	(P158)	(P159)
(P160)	(P161)	(P162)	(P163)	(P164)	(P165)
(P166)	(P167)	(P168)	(P169)	(P170)	(P171)
(P172)	(P173)	(P174)	(P175)	(P176)	(P177)
(P178)	(P179)	(P180)	(P181)	(P182)	(P183)
(P184)	(P185)	(P186)	(P187)	(P188)	(P189)
(P190)	(P191)	(P192)	(P193)	(P194)	(P195)
(P196)	(P197)	(P198)	(P199)	(P200)	(P201)
(P202)	(P203)	(P204)	(P205)	(P206)	(P207)
(P208)	(P209)	(P210)	(P211)	(P212)	(P213)
(P214)	(P215)	(P216)	(P217)	(P218)	(P219)
(P220)	(P221)	(P222)	(P223)	(P224)	(P225)
(P226)	(P227)	(P228)	(P229)	(P230)	(P231)
(P232)	(P233)	(P234)	(P235)	(P236)	(P237)
(P238)	(P239)	(P240)	(P241)	(P242)	(P243)
(P244)	(P245)	(P246)	(P247)	(P248)	(P249)
(P250)	(P251)	(P252)	(P253)	(P254)	(P255)
(P256)	(P257)	(P258)	(P259)	(P260)	(P261)
(P262)	(P263)	(P264)	(P265)	(P266)	(P267)
(P268)	(P269)	(P270)	(P271)	(P272)	(P273)
(P274)	(P275)	(P276)	(P277)	(P278)	(P279)
(P280)	(P281)	(P282)	(P283)	(P284)	(P285)
(P286)	(P287)	(P288)	(P289)	(P290)	(P291)
(P292)	(P293)	(P294)	(P295)	(P296)	(P297)
(P298)	(P299)	(P300)	(P301)	(P302)	(P303)
(P304)	(P305)	(P306)	(P307)	(P308)	(P309)
(P310)	(P311)	(P312)	(P313)	(P314)	(P315)
(P316)	(P317)	(P318)	(P319)	(P320)	(P321)
(P322)	(P323)	(P324)	(P325)	(P326)	(P327)
(P328)	(P329)	(P330)	(P331)	(P332)	(P333)
(P334)	(P335)	(P336)	(P337)	(P338)	(P339)
(P340)	(P341)	(P342)	(P343)	(P344)	(P345)
(P346)	(P347)	(P348)	(P349)	(P350)	(P351)
(P352)	(P353)	(P354)	(P355)	(P356)	(P357)
(P358)	(P359)	(P360)	(P361)	(P362)	(P363)
(P364)	(P365)	(P366)	(P367)	(P368)	(P369)
(P370)	(P371)	(P372)	(P373)	(P374)	(P375)
(P376)	(P377)	(P378)	(P379)	(P380)	(P381)
(P382)	(P383)	(P384)	(P385)	(P386)	(P387)
(P388)	(P389)	(P390)	(P391)	(P392)	(P393)
(P394)	(P395)	(P396)	(P397)	(P398)	(P399)
(P400)	(P401)	(P402)	(P403)	(P404)	(P405)
(P406)	(P407)	(P408)	(P409)	(P410)	(P411)
(P412)	(P413)	(P414)	(P415)	(P416)	(P417)
(P418)	(P419)	(P420)	(P421)	(P422)	(P423)
(P424)	(P425)	(P426)	(P427)	(P428)	(P429)
(P430)	(P431)	(P432)	(P433)	(P434)	(P435)
(P436)	(P437)	(P438)	(P439)	(P440)	(P441)
(P442)	(P443)	(P444)	(P445)	(P446)	(P447)
(P448)	(P449)	(P450)	(P451)	(P452)	(P453)
(P454)	(P455)	(P456)	(P457)	(P458)	(P459)
(P460)	(P461)	(P462)	(P463)	(P464)	(P465)
(P466)	(P467)	(P468)	(P469)	(P470)	(P471)
(P472)	(P473)	(P474)	(P475)	(P476)	(P477)
(P478)	(P479)	(P480)	(P481)	(P482)	(P483)
(P484)	(P485)	(P486)	(P487)	(P488)	(P489)
(P490)	(P491)	(P492)	(P493)	(P494)	(P495)
(P496)	(P497)	(P498)	(P499)	(P500)	(P501)
(P502)	(P503)	(P504)	(P505)	(P506)	(P507)
(P508)	(P509)	(P510)	(P511)	(P512)	(P513)
(P514)	(P515)	(P516)	(P517)	(P518)	(P519)
(P520)	(P521)	(P522)	(P523)	(P524)	(P525)
(P526)	(P527)	(P528)	(P529)	(P530)	(P531)
(P532)	(P533)	(P534)	(P535)	(P536)	(P537)
(P538)	(P539)	(P540)	(P541)	(P542)	(P543)
(P544)	(P545)	(P546)	(P547)	(P548)	(P549)
(P550)	(P551)	(P552)	(P553)	(P554)	(P555)
(P556)	(P557)	(P558)	(P559)	(P560)	(P561)
(P562)	(P563)	(P564)	(P565)	(P566)	(P567)
(P568)	(P569)	(P570)	(P571)	(P572)	(P573)
(P574)	(P575)	(P576)	(P577)	(P578)	(P579)
(P580)	(P581)	(P582)	(P583)	(P584)	(P585)
(P586)	(P587)	(P588)	(P589)	(P590)	(P591)
(P592)	(P593)	(P594)	(P595)	(P596)	(P597)
(P598)	(P599)	(P600)	(P601)	(P602)	(P603)
(P604)	(P605)	(P606)	(P607)	(P608)	(P609)
(P610)	(P611)	(P612)	(P613)	(P614)	(P615)
(P616)	(P617)	(P618)	(P619)	(P620)	(P621)
(P622)	(P623)	(P624)	(P625)	(P626)	(P627)
(P628)	(P629)	(P630)	(P631)	(P632)	(P633)
(P634)	(P635)	(P636)	(P637)	(P638)	(P639)
(P640)	(P641)	(P642)	(P643)	(P644)	(P645)
(P646)	(P647)	(P648)	(P649)	(P650)	(P651)
(P652)	(P653)	(P654)	(P655)	(P656)	(P657)
(P658)	(P659)	(P660)	(P661)	(P662)	(P663)
(P664)	(P665)	(P666)	(P667)	(P668)	(P669)
(P670)	(P671)	(P672)	(P673)	(P674)	(P675)
(P676)	(P677)	(P678)	(P679)	(P680)	(P681)
(P682)	(P683)	(P684)	(P685)	(P686)	(P687)
(P688)	(P689)	(P690)	(P691)	(P692)	(P693)
(P694)	(P695)	(P696)	(P697)	(P698)	(P699)
(P700)	(P701)	(P702)	(P703)	(P704)	(P705)
(P706)	(P707)	(P708)	(P709)	(P710)	(P711)
(P712)	(P713)	(P714)	(P715)	(P716)	(P717)
(P718)	(P719)	(P720)	(P721)	(P722)	(P723)
(P724)	(P725)	(P726)	(P727)	(P728)	(P729)
(P730)	(P731)	(P732)	(P733)	(P734)	(P735)
(P736)	(P737)	(P738)	(P739)	(P740)	(P741)
(P742)	(P743)	(P744)	(P745)	(P746)	(P747)
(P748)	(P749)	(P750)	(P751)	(P752)	(P753)
(P754)	(P755)	(P756)	(P757)	(P758)	(P759)
(P760)	(P761)	(P762)	(P763)	(P764)	(P765)
(P766)	(P767)	(P768)	(P769)	(P770)	(P771)
(P772)	(P773)	(P774)	(P775)	(P776)	(P777)
(P778)	(P779)	(P780)	(P781)	(P782)	(P783)
(P784)	(P785)	(P786)	(P787)	(P788)	(P789)
(P790)	(P791)	(P792)	(P793)	(P794)	(P795)
(P796)	(P797)	(P798)	(P799)	(P800)	(P801)
(P802)	(P803)	(P804)	(P805)	(P806)	(P807)
(P808)	(P809)	(P810)	(P811)	(P812)	(P813)
(P814)	(P815)	(P816)	(P817)	(P818)	(P819)
(P820)	(P821)	(P822)	(P823)	(P824)	(P825)
(P826)	(P827)	(P828)	(P829)	(P830)	(P831)
(P832)	(P833)	(P834)	(P835)	(P836)	(P837)
(P838)	(P839)	(P840)	(P841)	(P842)	(P843)
(P844)	(P845)	(P846)	(P847)	(P848)	(P849)
(P850)	(P851)	(P852)	(P853)	(P854)	(P855)
(P856)	(P857)	(P858)	(P859)	(P860)	(P861)
(P862)	(P863)	(P864)	(P865)	(P866)	(P867)
(P868)	(P869)	(P870)	(P871)	(P872)	(P873)
(P874)	(P875)	(P876)	(P877)	(P878)	(P879)
(P880)	(P881)	(P882)	(P883)	(P884)	(P885)
(P886)	(P887)	(P888)	(P889)	(P890)	(P891)
(P892)	(P893)	(P894)	(P895)	(P896)	(P897)
(P898)	(P899)	(P900)	(P901)	(P902)	(P903)
(P904)	(P905)	(P906)	(P907)	(P908)	(P909)
(P910)	(P911)	(P912)	(P913)	(P914)	(P915)
(P916)	(P917)	(P918)	(P919)	(P920)	(P921)
(P922)	(P923)	(P924)	(P925)	(P926)	(P927)
(P928)	(P929)	(P930)	(P931)	(P932)	(P933)
(P934)	(P935)	(P936)	(P937)	(P938)	(P939)
(P940)	(P941)	(P942)	(P943)	(P944)	(P945)
(P946)	(P947)	(P948)	(P949)	(P950)	(P951)
(P952)	(P953)	(P954)	(P955)	(P956)	(P957)
(P958)	(P959)	(P960)	(P961)	(P962)	(P963)
(P964)	(P965)	(P966)	(P967)	(P968)	(P969)
(P970)	(P971)	(P972)	(P973)	(P974)	(P975)
(P976)	(P977)	(P978)	(P979)	(P980)	(P981)
(P982)	(P983)	(P984)	(P985)	(P986)	(P987)
(P988)	(P989)	(P990)	(P991)	(P992)	(P993)
(P994)	(P995)	(P996)	(P997)	(P998)	(P999)
(P1000)	(P1001)	(P1002)	(P1003)	(P1004)	(P1005)
(P1006)	(P1007)	(P1008)	(P1009)	(P1010)	(P1011)
(P1012)	(P1013)	(P1014)	(P1015)	(P1016)	(P1017)
(P1018)	(P1019)	(P1020)	(P1021)	(P1022)	(P1023)
(P1024)	(P1025)	(P1026)	(P1027)	(P1028)	(P1029)
(P1030)	(P1031)	(P1032)	(P1033)	(P1034)	(P1035)
(P1036)	(P1037)	(P1038)	(P1039)	(P1040)	(P1041)
(P1042)	(P1043)	(P1044)	(P1045)	(P1046)	(P1047)
(P1048)	(P1049)	(P1050)	(P1051)	(P1052)	(P1053)
(P1054)	(P1055)	(P1056)	(P1057)	(P1058)	(P1059)
(P1060)	(P1061)	(P1062)	(P1063)	(P1064)	(P1065)
(P1066)	(P1067)	(P1068)	(P1069)	(P1070)	(P1071)
(P1072)	(P1073)	(P1074)	(P1075)	(P1076)	(P1077)
(P1078)	(P1079)	(P1080)	(P1081)	(P1082)	(P1083)
(P1084)	(P1085)	(P1086)	(P1087)	(P1088)	(P1089)
(P1090)	(P1091)	(P1092)	(P1093)	(P1094)	(P1095)
(P1096)	(P1097)	(P1098)	(P1099)	(P1100)	(P1101)
(P1102)	(P1103)	(P1104)	(P1105)	(P1106)	(P1107)
(P1108)	(P1109)	(P1110)	(P1111)	(P1112)	(P1113)
(P1114)	(P1115)	(P1116)	(P1117)	(P1118)	(P1119)
(P1120)	(P1121)	(P1122)	(P1123)	(P1124)	(P1125)
(P1126)	(P1127)	(P1128)	(P1129)	(P1130)	(P1131)
(P1132)	(P1133)	(P1134)	(P1135)	(P1136)	(P1137)
(P1138)	(P1139)	(P1140)	(P1141)	(P1142)	(P1143)
(P1144)	(P1145)	(P1146)	(P1147)	(P1148)	(P1149)
(P1150)	(P1151)	(P1152)	(P1153)	(P1154)	(P1155)
(P1156)	(P1157)	(P1158)	(P1159)	(P1160)	(P1161)
(P1162)	(P1163)	(P1164)	(P1165)	(P1166)	(P1167)
(P1168)	(P1169)	(P1170)	(P1171)	(P1172)	(P1173)
(P1174)	(P1175)	(P1176)	(P1177)	(P1178)	(P1179)
(P1180)	(P1181)	(P1182)	(P1183)	(P1184)	(P1185)
(P1186)	(P1187)	(P1188)	(P1189)	(P1190)	(P1191)
(P1192)	(P1193)	(P1194)	(P1195)	(P1196)	(P1197)
(P1198)	(P1199)	(P1200)	(P1201)	(P1202)	(P1203)
(P1204)	(P1205)	(P1206)	(P1207)	(P1208)	(P1209)
(P1210)	(P1211)	(P1212)	(P1213)	(P1214)	(P1215)
(P1216)	(P1217)	(P1218)	(P1219)	(P1220)	(P1221)
(P1222)	(P1223)	(P1224)	(P1225)	(P1226)	(P1227)
(P1228)	(P1229)	(P1230)	(P1231)	(P1232)	(P1233)
(P1234)	(P1235)	(P1236)	(P1237)	(P1238)	(P1239)
(P1240)	(P1241)	(P1242)	(P1243)	(P1244)	(P1245)
(P1246)	(P1247)	(P1248)	(P1249)	(P1250)	(P1251)
(P1252)	(P1253)	(P1254)	(P1255)	(P1256)	(P1257)
(P1258)</					

서종대교(양양) 외관조사망도
(교각 P15)

신상물량표

번 호	구	신상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	구	균열	0.1	0.4	4	160	m
2	구	균열	0.3	1.2	1	120	m
3	구	균열	0.3	0.5	1	050	m
4	구	균열	0.3	1.2	1	120	m
5	구	균열	0.1	0.2	1	020	m
6	신	균열	0.1	0.2	1	020	m
7	구	균열	0.3	2.0	1	200	m
8	구	균열	0.2	0.5	1	050	m
9	구	균열	0.3	0.8	1	080	m
10	구	철근노출	0.1	0.1	30	3 003	m ²
11	신	철근노출	0.1	0.1	30	4 004	m ²
12	신	미끄러짐 변형			1	100	EA
13	신	SolePlate 부식			2	200	EA
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 준 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------



K E Y		S E C T I O N	
← 서 울	→ 관 천		
P L A		관 령	배 태
		양상관형	이토평적
		철근노출	재료분리
		채 수	부 식
		포트홀	기 타
		파 손	

시설물명	서종대교(양양)
용 역 명	서울천고속도로 정밀정점영역
점검기관	한국도로공사
도 면 명	서종대교(양양) 교각(P15) 외관조사망도
도면번호	66 / 69




5. 結論

서종대교(양양) 외관조사망도
(교대 A1)

신상물량표

번호	구분	손상내용	손상규모				비고
			폭	길이	개소	수량	
1	구	망상균열	10	15	1	150	m'
2	구	망상균열	10	10	1	100	m'
3	신	망상균열	20	20	1	400	m'
4	구	부수부 박리	04	60	10	1 240	m'
5	구	균열	03	11	1	110	m
6	구	백태	02	11	2	044	m'
7	구	균열	02	02	1	020	m
8	신	SolePlate 부식			2	200	EA
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

○	기 존 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------




구분	상징	설명
망상균열		망상균열
철근노출		철근노출
채수		채수
포트홀		포트홀

시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울천고속도로 정밀점진영역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 교대(A1) 외관조사망도
도면번호	68 / 69


서종대교(양양) 외관조사망도
(교대 A2)

신상물량표

번호	신구	손상내용	손상규모				비고
			포	길이	깊이	수량	
1	신	관열	0.1	20	1	200	m
2	신	관열	0.1	10	1	100	m
3	신	관열	0.1	0.6	1	0.60	m
4	신	관열	0.2	10	2	200	m
5	신	관열	0.2	0.5	1	0.50	m
6	신	관열	0.2	0.7	1	0.70	m
7	신	관열	0.2	0.2	1	0.20	m
8	신	관열	0.2	0.3	1	0.30	m
9	신	관열	0.1	20	1	200	m
10	신	보수부 탈락	0.1	0.3	30	1	003 m'
11	구	관열	0.3	1.1	1	110	m
12	신	SolePlate 부식			2	200	EA
13	신	철근노출	1.0	10	30	1	100 m'
14	신	철근노출	1.0	10	30	1	100 m'
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



○	기 존 정 점	○	금 회 정 점
---	---------	---	---------



단면			
관 열	관 열	관 열	관 열
양상관열	양상관열	양상관열	양상관열
철근노출	철근노출	철근노출	철근노출
채 수	채 수	채 수	채 수
포트홀	포트홀	포트홀	포트홀

시설물명	서종대교(양양)
용역명	서울천고속도로 정밀점진영역
점검기관	한국도로공사
도면명	서종대교(양양) 교대(A2) 외관조사망도
도면번호	69 / 69