

목 차

I . 전경사진	1
II . 외관조사	6
III . 장비조사	19
IV . 받침사진	21

I . 전 경 사 진




사진번호 : 1	
발산1교 (양양방향)	
내 용	
교명판	
사진번호 : 2	
발산1교 (양양방향)	
내 용	
설명판	
사진번호 : 3	
발산1교 (양양방향)	
내 용	
상부 전경	

사진번호 : 4	
발산1교 (양양방향)	
내 용	
측면 전경	
사진번호 : 5	
발산1교 (양양방향)	
내 용	
교대 전경 (A2)	
사진번호 : 6	
발산1교 (양양방향)	
내 용	
교각 전경 (P1)	

사진번호 : 7	
발산1교 (양양방향)	
내 용	
P.S.C BOX외부 전경	
사진번호 : 8	
발산1교 (양양방향)	
내 용	
P.S.C BOX내부 전경	
사진번호 : 9	
교차시설물	
내 용	
충의대교, 홍천강	

사진번호 : 10	
외관조사 전경	
내 용	
교량점검차 이용	
사진번호 : 11	
외관조사 전경	
내 용	
교량점검차 이용	

II. 외 관 조 사

사진번호 : 12	
P.S.C BOX외부	
내 용	
박락 (S1)	
사진번호 : 13	
P.S.C BOX외부	
내 용	
균열(C.W=0.3mm미만) (S1)	
사진번호 : 14	
P.S.C BOX외부	
내 용	
균열(C.W=0.3mm미만) (S2)	


사진번호 : 15	
P.S.C BOX내부	
내 용	
격벽부 균열(c.w=0.3mm미만)	
사진번호 : 16	
P.S.C BOX내부	
내 용	
정착구 보강판 부식	
사진번호 : 17	
P.S.C BOX내부	
내 용	
정착구 마감부 백태	

사진번호 : 18	
교대	
내 용	
균열(c.w=0.3mm이상) (A1 흥벽)	
사진번호 : 19	
거더	
내 용	
균열(c.w=0.3mm미만) (A2 구체)	
사진번호 : 20	
거더	
내 용	
표면열화 (A2 구체)	




사진번호 : 21	
교각	
내 용	
균열(c.w=0.3mm이상) (P4)	
사진번호 : 22	
교각	
내 용	
망상균열 (P1)	
사진번호 : 23	
교각	
내 용	
파손 (P7)	

사진번호 : 24	
교량받침	
내 용	
전경 (P1-SH2)	
사진번호 : 25	
교량받침	
내 용	
받침콘크리트 균열 (A2 -SH1)	
사진번호 : 26	
교량받침	
내 용	
받침몰탈 균열 (P2 -SH2)	

사진번호 : 27	
교량받침	
내 용	
연단거리 측정현황 (A2)	
사진번호 : 28	
교량받침	
내 용	
연단거리 측정현황 (P1)	
사진번호 : 29	
교량받침	
내 용	
이동량 측정	


사진번호 : 30	
신축이음	
내 용	
신축이음장치 전경 (A1)	
사진번호 : 31	
신축이음	
내 용	
후타재 균열 (A1)	
사진번호 : 32	
신축이음	
내 용	
후타재 파손 (A2)	

사진번호 : 33	
신축이음	
내 용	
교면 유간 측정	
사진번호 : 34	
신축이음	
내 용	
거더 유간 측정	
사진번호 : 35	
교면포장	
내 용	
아스콘 포장 전경	

사진번호 : 36	
교면포장	
내 용	
아스콘 패임 (S1)	
사진번호 : 37	
교면포장	
내 용	
아스콘 패임 (S3)	
사진번호 : 38	
교면포장	
내 용	
아스콘 포장 균열 (S9)	

사진번호 : 39	
배수시설	
내 용	
배수관 설치 현황	
사진번호 : 40	
배수시설	
내 용	
배수구 설치 현황	
사진번호 : 41	
배수시설	
내 용	
배수구 막힘 (S1)	

사진번호 : 42	
배수시설	
내 용	
배수관 탈락 (S7)	
사진번호 : 43	
방호벽	
내 용	
설치 현황	
사진번호 : 44	
방호벽	
내 용	
균열(c.w=0.3mm미만) (S3)	

사진번호 : 45	
방호벽	
내 용	
균열(c.w=0.3mm미만) (S8)	
사진번호 : 46	
방호벽	
내 용	
균열부 백태 (S7)	

Ⅲ. 장비 조사

사진번호 : 47	
반발경도법	
내 용	
상부구조	
사진번호 : 48	
반발경도법	
내 용	
하부구조	
사진번호 : 49	
철근배근조사	
내 용	
교대 (A1)	

사진번호 : 50	
철근배근조사	
내 용	
거더내부 (S1)	
사진번호 : 51	
탄산화 시험	
내 용	
거더내부 (S1)	
사진번호 : 52	
탄산화 시험	
내 용	
교대 (A1)	

IV. 받침사진

A1	P1	P2	P3
			
SH1	SH1	SH1	SH1
			
SH2	SH2	SH2	SH2
P4	P5	P6	P7
			
SH1	SH1	SH1	SH1
			
SH2	SH2	SH2	SH2
P8	A2	-	-
		-	-
SH1	SH1	-	-
		-	-
SH2	SH2	-	-