


목 차

I . 전경사진	1
II . 외관조사	6
III . 장비조사	18
IV . 받침사진	21

I . 전 경 사 진

사진번호 : 1	
조양교 (서울방향)	
내 용	
교명판	
사진번호 : 2	
조양교 (서울방향)	
내 용	
설명판	
사진번호 : 3	
조양교 (서울방향)	
내 용	
상부 전경	


사진번호 : 4	
조양교 (서울방향)	
내 용	
측면 전경	
사진번호 : 5	
조양교 (서울방향)	
내 용	
교대 전경 (A2)	
사진번호 : 6	
조양교 (서울방향)	
내 용	
교각 전경 (P1)	

사진번호 : 7	
조양교 (서울방향)	
내 용	
바닥판 하면 전경	
사진번호 : 8	
조양교 (서울방향)	
내 용	
거더 외부 전경	
사진번호 : 9	
조양교 (서울방향)	
내 용	
거더 내부 전경	




사진번호 : 10	
조양교 (서울방향)	
내 용	
가로보 및 세로보 현황	
사진번호 : 11	
교차시설물	
내 용	
국도5호선, 모래재천	
사진번호 : 12	
외관조사 전경	
내 용	
교량점검차 이용	



II. 외 관 조 사

사진번호 : 13	
바닥판 하면	
내 용	
균열(c.w=0.3mm 미만) (S1)	
사진번호 : 14	
바닥판 하면	
내 용	
균열(c.w=0.3mm 미만) (S2)	
사진번호 : 15	
바닥판 하면	
내 용	
균열부 백태 (S3)	

사진번호 : 16	
거더 외부	
내 용	
스플라이스 현황	
사진번호 : 17	
거더 내부	
내 용	
도장 박리 (S1-G1)	
사진번호 : 18	
거더 내부	
내 용	
도장 박리 (S1-G1)	

사진번호 : 19	
거더 외부	
내 용	
부식 (S1-G1)	
사진번호 : 20	
교대	
내 용	
균열(c.w=0.3mm미만) (A1 흥벽)	
사진번호 : 21	
교대	
내 용	
균열(c.w=0.3mm미만) (A1 구 체)	



사진번호 : 22	
교대	
내 용	
보수부 재균열(c.w=0.3mm미만) (A2 흥벽)	
사진번호 : 23	
교각	
내 용	
망상균열 (P1 기동부)	
사진번호 : 24	
교각	
내 용	
균열(c.w=0.3mm미만) (P2 코핑부)	

사진번호 : 25	
교각	
내 용	
균열(c.w=0.3mm미만) (P3 코핑부)	
사진번호 : 26	
교량받침	
내 용	
전경 (P1-SH1)	
사진번호 : 27	
교량받침	
내 용	
고무재 탈리 (P3 -SH1)	


사진번호 : 28	
교량받침	
내 용	
연단거리 측정현황 (교대)	
사진번호 : 29	
교량받침	
내 용	
연단거리 측정현황 (교각)	
사진번호 : 30	
교량받침	
내 용	
이동량 측정	

사진번호 : 31	
신축이음	
내 용	
신축이음장치 전경 (A1)	
사진번호 : 32	
신축이음	
내 용	
신축이음장치 전경 (A2)	
사진번호 : 33	
신축이음	
내 용	
후타재 균열 (A1)	

사진번호 : 34	
신축이음	
내 용	
본체 부식 (A1)	
사진번호 : 35	
신축이음	
내 용	
교면 유간 측정	
사진번호 : 36	
신축이음	
내 용	
슬래브 유간 측정	

사진번호 : 37	
신축이음	
내 용	
거더 유간 측정	
사진번호 : 38	
교면포장	
내 용	
포장 전경	
사진번호 : 39	
교면포장	
내 용	
포장 망상균열 (S4)	

사진번호 : 40	
배수시설	
내 용	
배수관 설치 현황	
사진번호 : 41	
배수시설	
내 용	
배수구 설치 현황	
사진번호 : 42	
배수시설	
내 용	
배수구 막힘 (S3)	



사진번호 : 43	
방호벽	
내 용	
설치 현황	
사진번호 : 44	
방호벽	
내 용	
균열(c.w=0.3mm미만) (S1)	

Ⅲ. 장비 조사

사진번호 : 45	
반발경도법	
내 용	
상부구조	
사진번호 : 46	
반발경도법	
내 용	
하부구조	
사진번호 : 47	
철근배근조사	
내 용	
교대 (A2)	

사진번호 : 48	
철근배근조사	
내 용	
바닥판 (S1)	
사진번호 : 49	
탄산화 시험	
내 용	
바닥판 (S1)	
사진번호 : 50	
탄산화 시험	
내 용	
교대 (A2)	

IV. 받침사진

A1	P1	P2	P3
			
SH1	SH1	SH1	SH1
			
SH2	SH2	SH2	SH2
A2	-	-	-
			
SH1	-	-	-
			
SH2	-	-	-