

시설물관리대장(터널)

시 설 물 번 호	TU2009-0000172
관 리 번 호	
시 설 물 명	군자2터널(서울)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 서울춘천고속도로주식회사
 소 유 자 : 국토해양부 전화번호 : 033-269-1144
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분	
TU2009-0000172				군자2터널(서울)		고속국도60호선		도로터널		2층		터널	
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체				관리주체구분		소유자			
강원도		춘천시		동산면 군자리		서울춘천고속도로주식회사				민간		국토해양부	
준공일		하자담보책임만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력					
2009-08-11		2016-08-11		유		유		무					
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)					
2002-11-25 ~ 2004-03-19		(주)삼보기술단		2004-08-12 ~ 2009-08-11		고려개발(주)		26,767					
영10조대상		감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명		공사감독· 공사관리관			
아니오		2004-08-10 ~ 2009-09-09		(주)서영ENG		서울-춘천고속도로(주)		서울-춘천 고속도로 민간투자시설사업		서울지방국토관리청 도로계획과			
▷ 기타 기본현황													
작성일		작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2009-10-27		김재홍 인				2009-10-29				서울춘천고속도로주식회사			
▷ 비고													

2. 상세제원

시설물명		터널시점위치 (읍면동리까지 기입)		터널종점위치 (읍면동리까지 기입)			폭(m)			연장(m)	높이(m)
							보도	차도	계		
군자2터널(서울)		강원도 춘천시 동산면 군자리		강원도 춘천시 동산면 군자리				11.5	11.5	915	8.2
형상	주요공법	보조공법	배수형식	갱문 형식	덕트 스라브	인버트 설치	차로수			종단구배	평면선형 곡선반경R
							상행	하행	계		
난형	NATM	강관다단그라우팅	배수식	개형+면	아니요	아니요	0	2	2	0.9 %	1600
부속설비	환 기		조 명		전 기		소 방		기 타		
	자연환기		실내용 전등, 옥외용 가로등		유		소화기, 화재경보		긴급전화, 터널계측기		
구간(Station No.)		표준패턴 No.		구간(Station No.)		표준패턴 No.		구간(Station No.)		표준패턴 No.	
59+6355 ~ 60+329		1		60+329 ~ 60+3825		3		60+3825 ~ 60+412		4	
60+412 ~ 60+432		6		~				~			
▷ 기타 상세제원											

전경사진



정 · 측면, 기타사진

