

시설물관리대장(터널)

시 설 물 번 호	TU2009-0000173
관 리 번 호	
시 설 물 명	군자2터널(춘천)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수 · 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정 · 측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	


관리주체 : 서울춘천고속도로주식회사
 소 유 자 : 국토해양부 전화번호 : 033-269-1144
 보 관 자 : _____

시설물 번호	관리번호	시설물명	노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분
TU2009-0000173		군자2터널(춘천)	고속국도60호선	도로터널	2종	터널
위치 (시,도)(시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체		관리주체구분	소유자
강원도	춘천시	동산면 군자리	서울춘천고속도로주식회사		민간	국토해양부
준공일	하자담보책임만료일	상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력		
2009-08-11	2016-08-11	유	유	무		
설계기간		설계자	공사기간		시공자	총공사비(백만원)
2002-11-25 ~ 2004-03-19		(주)삼보기술단	2004-08-12 ~ 2009-08-11		고려개발(주)	26,767
영10조대상	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명		공사감독· 공사관리관
아니오	2004-08-10 ~ 2009-09-09	(주)서영ENG	서울-춘천고속도로(주)	서울-춘천 고속도로 민간투자시설사업		서울지방국토관리청 도로계획과
▷ 기타 기본현황						
작성일		작성자		최종 수정일		최종 수정자
2009-10-27		김재홍 인		2009-10-29		서울춘천고속도로주식회사
▷ 비고						

2. 상세제원

시설물명		터널시점위치 (읍면동리까지 기입)		터널종점위치 (읍면동리까지 기입)			폭(m)			연장(m)	높이(m)
							보도	차도	계		
군자2터널(춘천)		강원도 춘천시 동산면 군자리		강원도 춘천시 동산면 군자리				11.5	11.5	885	8.2
형상	주요공법	보조공법	배수형식	갱문 형식	덕트 스라브	인버트 설치	차로수			종단구배	평면선형 곡선반경R
							상행	하행	계		
난형	NATM	강관다단그라우팅	배수식	인버트 개형+연벽식	아니요	아니요	2	0	2	-0.9 %	1500
부속설비	환 기		조 명		전 기		소 방		기 타		
	자연환기		실내용 전등, 옥외용 가로등		유		소화기, 화재경보		긴급전화, 터널계측기		
구간(Station No.)		표준패턴 No.		구간(Station No.)		표준패턴 No.		구간(Station No.)		표준패턴 No.	
59+555 ~ 59+575		6		59+575 ~ 59+581		4		59+581 ~ 59+601		3	
59+601 ~ 59+355		4		59+355 ~ 59+636		2		59+636 ~ 60+3295		1	
▷ 기타 상세제원											

전경사진



정 · 측면, 기타사진

