

초음파비파괴검사보고서

國際非破壞檢查件

INDT

ISU- 151102 - K08 -3


1 of 4

동대구JTC 3교

N/A

STB-A1.A2 Block

LEMO



INDT/UT-S1-A

초음파비파괴검사보고서

경기도 광명시 오리로 349 (소하동) T:02)897-5859 F:02)897-5348

INDT

보고서번호
Report No.

ISU- 151102 - K08 -3

2 of 4

[illegible]

REPORT OF ULTRASONIC EXAMINATION

초음파비파괴검사보고서

경기도 광명시 오리로 349 (소하동) T:02)897-5859 F:02)897-5348

INDT

國際非破壞検査(株)

보고서번호

Report No.

페이지

Page



ISU- 151102 - K08 -3

3 of 4

G1



G2



REPORT OF ULTRASONIC EXAMINATION

초음파비파괴검사보고서

경기도 광명시 오리로 349 (소하동) T:02)897-5859 F:02)897-5348

INDT

國際非破壞検査(株)

보고서번호













Report No.

페이지

Page

ISU- 151102 - K08 -3

4 of 4

1	2	3	4	5
				
6	7	8	9	10
				
11	12			
		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A