

## ■ 상태평가 부록(동대구JCT3교)

| 부재의 분류            |       | 상부구조  |       | 2차 부재 | 기타부재  |       |       |       | 받침    | 하부구조  |    | 탄산화   |       | 염화물   |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| 번호                | 구조 형식 | 바닥 판  | 거더    | 가로 보  | 포장    | 배수    | 난간 연석 | 신축 이음 | 교량 받침 | 하부    | 기초 | 상부    | 하부    | 상부    | 하부    |
| 1                 | STB   | b     | a     | a     | a     | a     | c     | b     | a     | b     | q  | a     | a     | a     | a     |
| 2                 | STB   | c     | b     | a     | b     | a     | a     | -     | b     | c     | q  | a     | a     | -     | -     |
| 3                 | STB   | b     | b     | a     | a     | a     | c     | -     | a     | b     | q  | a     | a     | -     | a     |
| 4                 | STB   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | c     | a     | b     | q  | -     | a     | -     | -     |
| 평균                |       | 0.267 | 0.167 | 0.100 | 0.133 | 0.100 | 0.300 | 0.300 | 0.125 | 0.250 | -  | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 가중치               |       | 18    | 20    | 5     | 7     | 3     | 2     | 9     | 9     | 20    | -  | 2     | 2     | 2     | 1     |
| (평균X가중치)<br>/가중치합 |       | 0.048 | 0.033 | 0.005 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 0.027 | 0.011 | 0.050 | -  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |       |       | 0.200 |       |
|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |       |       | B     |       |