

시설물관리대장(절토사면)

시 설 물 번 호	SL2002-0000194
관 리 번 호	
시 설 물 명	당고개절토사면 좌측
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 대구동부순환도로(주)
 소 유 자 : 대구광역시 전화번호 : 053-791-6080
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	노선		시설물분류					
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상		
SL2002-0000194			당고개절토사면 좌측	특별, 광역 시도	범안로	연직높이 30미터 이상(옹벽이 있는 경우 옹벽상단으로부터의 높이)을 포함한 절토부로서 단일 수평연장 100미터이상인 도로사면	2종	절토사면	무		
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분			
대구광역시	수성구	범안로 (상덕동 산103번지선)	대구동부순환도로 (주)	공공		민간	대구광역시	공공		민간	
				중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		V	중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업
										V	
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록		
		2002년 08월 24일	2004년 08월 27일	유	유	무			20181219_115155.jpg 20180822_100704.jpg		
설계기간			설계자	공사기간		시공사		총공사비(백만원)			
1994-11-30 ~ 1996-02-09			(주)도화종합기술공사	1997-10-22 ~ 2002-08-24		코오롱글로벌(주)		1,150			
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무		
	불명		불명				불명		미실시		
영21조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관		
아니오	1997-10-22 ~ 2002-08-24		(주)도화종합기술공사(이노발)		대구동부순환도로(주)		4차순환도로(범물~안심간)건설공사		이종언, 구본용		
기타 기본현황											
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자				
2018년 12월 03일		대구동부순환도로(주) (인)			2018년 12월 20일		김병욱				
비고											

2. 상세제원

시설물명			사면위치			시점		종점		주용도	
당고개절토사면 좌측				위도	° ' "		° ' "		고속화도로		
				경도	° ' "		° ' "				
사면 형상	횡단지형	횡단형상	종단형상	법면특징	곡부개소수	규모	연장	높이	경사	구성재료	소단수
	양사면	straight	straight	smooth			400 m	38 m			4
상부 사면	높이 (각기부포함)	경사	토층심도	식생	부석유무	하부 사면	높이	경사	형식/재료	식생	하천유무
				초본	무					초본	무
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물	종류	위치		배수시설	기타	하부사면내 인공구조물	종류	위치
인접시설물 규모											
	종류	규모	특성	이격거리	기타		종류	규모	특성	이격거리	기타
1	도로	왕복6차로	B-25M								
보 강 공 법											
	공종	공법			적용구간			위치		비고	
조화된 데이터가 없습니다.											
기타 상세제원											

전경사진



정 · 측면, 기타사진

