

가천교(범물방향)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S3 바닥판	9.5	41.0	31.5	a	2.03	100년 이상	22
2	A1 벽체	9.0	73.0	64.0	a	1.92	100년 이상	22
3	P1 기둥부	9.5	58.0	48.5	a	2.03	100년 이상	22

가천교(안심방향)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S1 바닥판	10.0	41.0	31.0	a	2.13	100년 이상	22
2	A1 벽체	6.5	85.0	78.5	a	1.39	100년 이상	22
3	P1 기둥부	7.0	58.0	51.0	a	1.49	100년 이상	22