

시설물관리대장(절토사면)

시 설 물 번 호	SL2003-0000106
관 리 번 호	
시 설 물 명	삼덕대절토사면
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 대구동부순환도로(주)
 소 유 자 : 대구광역시 전화번호 : 053-791-6080
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명		노선		시설물분류					
					구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상		
SL2003-0000106			삼덕대절토사면		특별, 광역 시도	(범안로)	연직높이 50미터 이상(옹벽이 있는 경우 옹벽상단으 로부터의 높이)을 포함한 절토부로 서 단일 수평연장 200미터이상인 도 로사면	2종	절토사면	무		
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분			
대구광역시	수성구	삼덕동		대구동부순환도로 (주)	공공		민간	대구광역시	공공		민간	
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		V	중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업
											V	
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수 · 보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록		
		2002년 08월 24일	2004년 08월 27일	유	유	무				20181220_102748.jpg 20160509_152346.jpg		
설계기간			설계자		공사기간			시공사		총공사비(백만원)		
1994-11-30 ~ 1996-02-09			(주)도화종합기술공사		1997-10-22 ~ 2002-08-24			코오롱건설(주)외5개사		1,150		
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준			내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무		
	불명		불명					불명		미실시		
영21조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)			공사명		공사감독 · 공사관리관		
아니오	1997-10-22 ~ 2002-08-24		(주)도화종합기술공사(이노 발)		대구동부순환도로(주)			4차순환도로(범물~안심간)건설공 사		이종언, 구본용		
기타 기본현황												
작성일			작성자			최종 수정일			최종 수정자			
2003년 07월 30일			대구동부순환도로(주) (인)			2018년 12월 20일			김병욱			
비고												

2. 상세제원

시설물명			사면위치		시점			종점		주용도	
삼덕대절토사면				위도	° ' "			° ' "		고속화도로	
				경도	° ' "			° ' "			
사면 형상	횡단지형	횡단형상	종단형상	법면특징	곡부개소수	규모	연장	높이	경사	구성재료	소단수
	양사면	straight	straight	smooth			240 m	58.2 m	57	암	5
상부 사면	높이 (깎기부포함)	경사	토층심도	식생	부석유무	하부 사면	높이	경사	형식/재료	식생	하천유무
					무		58	57		아스나공법	무
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물	종류	위치		배수시설	기타	하부사면내 인공구조물	종류	위치
							수로공-산마루측구				-
인접시설물 규모											
	종류	규모	특성	이격거리	기타		종류	규모	특성	이격거리	기타
1	도로	B=25m(내공) L=940m	U형 L=740m B0형 L=200	16	B0X구간						
보 강 공 법											
	공종	공법			적용구간			위치		비고	
1					STA2+400 ~ STA2+640			우측전구간			
기타 상세제원											

전경사진



정 · 측면, 기타사진

