

탄 산 화 시 험

구분	부재	연번	위치	측정피복 (mm)	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	상태 등급	잔존 수명예측 (년)	경과 년수	탄산화 계수
신월여의지 하도로 RAMP-D	라이닝 콘크리트	1	S54 차량충돌구간	60.0	2.0	58.0	a	2,697	3	1.155
		2	S52 상택양호구간	61.0	1.0	60.0	a	11,160	3	0.577
		최대값		61.0	2.0	60.0				
		최소값		60.0	1.0	58.0				
		평균(부재별)		60.5	1.5	59.0				