

이산포IC Ramp-I					이산포IC Ramp-I				
균열 심도					균열 심도				
측정번호	건전부			평균	측정번호	건전부			
1	76.2	75.4	75.9	75.8	2	71.4	70.9	71.1	71.1
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			평균	측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)			
S7	81.2	81.8	80.1	81.0	IP1	77.6	75.7	76.5	76.6
	균열 깊이			품질		균열 깊이			품질
	5.6			1.98		6.0			2.11