

시설물관리대장(복개구조물)

시 설 물 번 호	CS2005-0000039
관 리 번 호	
시 설 물 명	도림천복개구조물 4구간
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 서울시 남부도로사업소 시설보수과
 소 유 자 : 남부도로관리사업소 전화번호 : 02-3284-5466
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	하천명		시설물분류				
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상	
CS2005-0000039			도림천복개구조물 4구간	하천	도림천복개도로	복개구조물	1종	교량	무	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분		
서울특별시	영등포구	도림천로19길 5, (우안) (대림동)	서울시 남부도로사업소 시설보수과	공공		민간	남부도로관리사업소	공공		민간
				중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		2000년 12월 31일		유	유	유			4복개(상부).jpg 4복개(하부).jpg	
설계기간			설계자	공사기간		시공자		총공사비(백만원)		
				1999-01-01 ~ 2000-12-31		대호건설		2,680		
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무	
	불명		불명				불명		불명	
영10조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오					영등포구청				영등포구청	
기타 기본현황										
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자		
2005년 03월 07일		서울시 남부도로사업소 시설보수과 (인)			2019년 12월 04일			고진성		
비고										

2. 상세제원

시설물명		복개구조물 시점위치 (읍면동리까지 기입)		복개구조물 종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중	허용 통행하중
도림천복개구조물 4구간		서울특별시 영등포구 도림 천로 19길 5, (우안) (대림 동)		서울특별시 영등포구 대림 동 611(우안)		DB-18/DL-18	32 ton
연장				차로수		내진설계 적용여부	
길이(m)	경간수	최대경간장					
1733	41	40				적용	
기타 상세제원							
구 간 별							
측점(시점 ~ 종점)		경간구성(연장)	폭	구조형식	기초형식	신축이음장치	하부높이(m)
대림동1101-7(우안) ~ 대림동611(우안)		1733	9	라멘	말뚝기초	모노셀, 핑거, 가이탑 NL 조인트	6

전경사진



정 · 측면, 기타사진

