

도립천3복개 상태평가 결과표

개별 교량명 도립천3복개												
부재의 분류		상부구조		기타부재				교량 받침	하부구조		내구성 요소	
부재	구조형식	바닥판	거더	포장	배수	난간연석	신축이음		하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1(A1)	라멘	b	b	b	a	a	a	-	c	q	a	a
S2(P1)	라멘	b	b	b	c	a	a	-	c	q	-	-
S3(P2)	라멘	a	b	c	a	a	c	-	c	q	-	-
S4(P3)	라멘	a	b	b	a	a	c	-	b	a	-	a
S5(P4)	라멘	b	c	b	a	a	c	-	c	b	-	-
S6(P5)	라멘	c	c	b	a	a	c	-	c	b	-	-
S7(P6)	라멘	c	b	a	a	a	c	-	b	q	-	b
S8(P7)	라멘	a	c	c	a	a	a	-	b	q	b	-
S9(P8)	라멘	a	b	c	a	a	c	-	a	q	b	-
S10(A2)	라멘	-	-	-	-	-	a	-	b	q	-	-
평균		0.200	0.267	0.256	0.133	0.100	0.280	-	0.290	0.167	0.167	0.133
가중치		22	24	7	3	2	3	0	25	7	4	3
(평균X가중치)/가중치합		0.044	0.064	0.018	0.004	0.002	0.008	-	0.073	0.012	0.007	0.004
1. 환산결함도 점수 =											0.235	
2. 상태평가 결과 =											B	

[도림천복개] 결과표

개별교량명 :		도림천3복개				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
도림천3복개	라멘	0.235	B	64.7	1.000	0.235
합계(Σ)				64.7	1.000	0.235
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.235
2. 상태평가 결과 =						B

[도림천3복개] 상태평가 결과표

교 량 명 :	도림천3복개						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
도림천3복개	0.235	B	140	5.0	700	1.000	0.235
합계(Σ)			140		700	1.000	0.235
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.235
2. 상태평가 결과 =							B