

시설물관리대장(복개구조물)

시 설 물 번 호	CS1984-0000002
관 리 번 호	
시 설 물 명	도림천복개3구간
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 서울시 남부도로사업소 시설보수과
 소 유 자 : 남부도로사업소 전화번호 : 02-3284-5466
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	하천명		시설물분류				
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상	
CS1984-0000002			도림천복개3구간	하천	도림천	복개구조물	3종	교량	무	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분		
서울특별시	관악구	난곡로 370, ~518-1 (신림동)	서울시 남부도로사 업소 시설보수과	공공		민간	남부도로사업소	공공		민간
				중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업	중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업	
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		1984년 01월 01일		유	유	무			도림천3복개.bmp 도림천3복개 1.bmp 04. 요약문(도림천3복개).hwp 제3종시설물 지정 신청서(도림천복개 3구간).hwp	
설계기간			설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무	
	대상		불명				불명		실시	
영10조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오										
기타 기본현황										
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자		
2018년 05월 31일		서울시 남부도로사업소 시설보수과 (인)			2018년 05월 31일			조호영		
비고										

2. 상세제원

시설물명		복개구조물 시점위치 (읍면동리까지 기입)		복개구조물 종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중	허용 통행하중
도림천복개3구간		서울특별시 관악구 난곡로 370, ~518-1 (신림동)					ton
연장				차로수		내진설계 적용여부	
길이(m)	경간수	최대경간장					
65	1	65		2		미적용	
기타 상세제원							
구 간 별							
축점(시점 ~ 종점)		경간구성(연장)	폭	구조형식	기초형식	신축이음장치	하부높이(m)
조회된 데이터가 없습니다.							

전경사진



정 · 측면, 기타사진

